


جاڻ

اونڊاهه ۾ روشني ڪتاب نمبر 1

قيمت فقط 11 روپيا



ستاء

1 پنهنجي ڀاران

2 ڪمپيوٽر

* ڪمپيوٽر ڇا آهي؟

* بيسڪ پروگرامنگ - - -

طارق عبدالرحيم سومرو

3 زراعت

* ميون جي پيداوار وڌائڻ جا بنيادي اصول

محمد مثل جسڪاڻي

* زمين جي چڪاس ڇو ضروري آهي؟

4 اليڪٽرانڪس

* اونده ۾ روشني

سهڙيندڙ :-

محمد عرس پنهور

ٻانهن ٻيلي :-

نظام سرهندي

ليکڪ

ڇپائيندڙ

محمد عرس پنهور، جان پبليڪيشن، 114 اي، پنهور هالوني، جرواري شاخ چوه.

ميرپورخاص، ٽيليفون نمبر 3003.

ڇپيندڙ

ڪمپوزنگ - مهران ڪمپيوٽر گيس ناھو حيدرآباد.

ڪتاب ملن جا هنڌ

1 - جان پبليڪيشن آفيس.

2 - ماروٽراڻي وي سروس ميرپورخاص، ٽيليفون 3003.

3 - مسٽر ڪمال پنهور ڪمپيوٽر سيڪشن روزانه مهران حيدرآباد.

4 - جيئن پنهور گورنمينٽ هاءِ لسڪول ڪاهي.

مثل جسڪاڻي
طارق عبدالرحيم سومرو
ايم ابراهيم ڪاتيار
خادم حسين
عبدالوهاب پنهور

پنهنجي پاران

سنڌي زبان ۾ سائنسي ڪتابن جي اثاڻ کي نظر ۾ رکندي، ڄاڻ پبليڪيشن طرفان هر ٽئين مهيني مختلف سائنسي مضمونن تي مشتمل هڪ ڪتاب شايع ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. هر دفعي هڪ عدد اهڙو عملي مضمون هوندو، جنهن سان گڏ گهٽ قيمت تي پرزا پڻ ڏنا ويندا. انهن پرزن جي جوڙڻ سان ڪابه ڪارائتي شيءِ ٺهي سگهندي. پڙهندڙن جي موٽ کان پوءِ ئي هي فيصلو ڪيو ويندو ته هن ڪتابي سلسلي کي هڪ ماهوار رسالي جي شڪل ڏئي وڃي يا نه!

هن دفعي اسين ايمرجنسي لائيت جي ٺاهڻ جي ترڪيب ۽ پرزا جيڪي ڪتاب جي قيمت کان الڳ آهن، ڏيئي رهيا آهيون. ٻئي ڪتاب ۾ هن ساڳي ٽيوب لائيت کي آٽوميٽڪ بڻايو ويندو. انهيءَ ۾ جيڪو سرڪٽ ڏنو ويندو سو بئٽري پاڻ چارج ڪندو ۽ بجلي جي وڃڻ جي صورت ۾ پائمرادو ٽيوب لائيت ٻاريندو. قيمت کي گهٽ رکڻ جي لاءِ هن سرڪٽ کي ٻن حصن ۾ ورهايو ويو آهي. پهرئين پيري ٻار ٽيوب لائيت ٻاري خوشي حاصل ڪندا ۽ ٻئي پيري ان کي آٽوميٽڪ ٺاهي مڪمل ڪندا.


اسين اهو ٻڌائڻ ضروري سمجهون ٿا ته اسان جي پڙهندڙن کي عملي تجربا ڪرڻ جي سلسلي ۾ اسان سان مهراڻ ٽيڪنيڪل سروسز ڪراچي جو سهڪار آهي، جن اسان کي پرزا اسانجي پهچ آهر فراهم ڪيا آهن. اسان جا دوست جن کي هن سلسلي جا وڌيڪ پرزا گهربل هجن سي ڪاٺڻ حاصل ڪري سگهن ٿا. باقي هر ڪتاب خريد ڪندڙ، پرزن جي هڪ سيٽ جو حقدار آهي. رسالي ۾ اهڙو فارم موجود آهي، جنهن کي پري، 25 روپيا ادا ڪري، ڄاڻ پبليڪيشن يا ان جي ڪنهن به مقرر ڊيلر کان پرزا گهرائي سگهجن ٿا.

فني تعليم

اسانجي هن اسرندڙ ملڪ ۾ سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي تعليم کي گهڻي ۾ گهڻو وڌائڻ جي ضرورت آهي، پر تازو مهراڻ انجنيئرنگ يونيورسٽي سيلف فائيننسنگ اسڪيم شروع ڪري، هن ڏس ۾ غريب شاگردن لاءِ پنهنجا دروازا بند ڪري ڇڏيا آهن. اهو وثوق سان چئي سگهجي ٿو ته اڄ جيڪي ٻار ڏيڍ لک روپيا سيڙائي، جيڪا تعليم حاصل ڪندا سي، ڪنهن به قيمت تي، عام ماڻهو جي ٻارن جيان، اڳتي هلي هنري سکيا کي پنهنجو ذريعو معاش ڪونه بڻائيندا. ڇو ته اهي اڄ ايترو سرمايو سيڙائي سگهن ٿا ته سڀاڻ هو هنر سکي پورهيو ٿوروئي ڪندا! اسانجي راءِ ۾ مهراڻ يونيورسٽيءَ کي اهڙين اسڪيمن کان پرهيز ڪرڻ گهرجي. اسان کي هن فني تعليم ڏيڻ، ملڪ کي فني لحاظ سان

جي واٽ پڻ بجلي جي وولٽ وڌڻ جو سبب بڻجي ٿي. اهو ته ٿيو سائيڪل ذريعي چقمق جي چرپر کي وڌائي بجلي پيدا ڪرڻ. پر بجلي ذريعي پڻ چقمق پيدا ڪري سگهجي ٿو ۽ ان کي چرپر ۾ پڻ آڻي سگهجي ٿو. بجلي ڪنهن به ڪوائيل (ٽارڻ جو ويڙهو) کي ڏيئي ته ان ۾ چقمق پيدا ٿيندو ۽ جيڪڏهن بجلي اي سي هوندي ته چقمق چرپر ۾ رهندو. يعني بجلي جي رخ بدلائڻ جي مناسبت سان ان ۾ تبديلي ايندي رهندي.

هوندي آهي ۽ سيڪنڊري (جنهن مان گهڻيل وولٽ ملندا آهن) تمام ٿورڻ وڪڙن واري هوندي آهي. پرائمري 220 وولٽ جي مناسبت سان هوندي آهي ۽ سيڪنڊري گهربل وولٽس جي مناسبت سان تيار ٿيل هوندي آهي. پرائمري ۾ جڏهن 220 وولٽ وهندا آهن، تڏهن ٽرانسفارمر ۾ لڳل نرم لوھ جي پٽين ۾ چقمق پيدا ٿيندو آهي، جيڪو وري ان سان لاڳاپيل، سيڪنڊري ڪوائيل جي ٽارڻ ۾ بجلي



"آوندھ ۾ روشني" جو سرڪٽ جو ڊاياگرام

بي سي بجلي چالو ٿيڻ وقت هڪ حرڪت ڪري پوءِ هڪجهڙي رخ ۾ وهندي رهندي آهي. انڪري ان ذريعي پيدا ٿيل چقمق ۾ ڪا چرپر نه هوندي آهي ۽ ان جي ذريعي ٻي بجلي پيدا نٿي ڪري سگهجي. اي سي بجلي ۾ ٽرانسفارمر لڳائي سيڪنڊري ڪوائيل جا ويڙها گهڻائڻ سان حاصل ٿيندڙ وولٽ گهڻائي سگهجن ٿا ۽ ويڙها وڌائڻ سان وولٽ وڌائي پڻ سگهجن ٿا. ان لاءِ استعمال ٿيندڙ پرزي جو نالو ٽرانسفارمر آهي. ٽرانسفارمر ۾ ٻن قسمن جا ويڙها هوندا آهن. هڪڙا پرائمري، جن ۾ وولٽ ڏنا وڃن ٿا ۽ ٻيا سيڪنڊري، جن مان وولٽ حاصل ڪيا وڃن ٿا. هتي هيءَ ڳالهه ياد ڪرڻ جي آهي ته ٽرانسفارمر فقط اي سي وولٽ تي ڪم ڪري سگهي ٿو.

هاڻي فرض ڪريو ته ڪنهن ٽرانسفارمر جي پرائمري جا 440 ويڙها آهن ۽ سيڪنڊري ۾ 12 ويڙها آهن ۽ پرائمري ۾ 220 وولٽ اي سي ڏبا ته سيڪنڊري مان 6 وولٽ نڪرندا. اها ٽار جي ويڙهن جي ترتيب وري

پيدا ٿيڻ جو سبب بڻبو آهي. نه رڳو بجليءَ مان چقمق پيدا ڪري سگهجي ٿو پر چقمق ذريعي بجلي به پيدا ٿي ٿي. ٻين لفظن ۾ جتي بجلي چرپر ڪري ٿي اتي چقمق پيدا ٿئي ٿو ۽ جتي چقمق چرپر ڪري ٿو اتي بجلي پيدا ٿئي ٿي. هتي هيءَ ڳالهه نوٽ ڪرڻ جي آهي ته ٻنهي ۾ چرپر تمام ضروري آهي. چقمق ڪنهن ڪوائيل جي ڀر ۾ پيل هئڻ جي صورت ۾ ڪا به بجلي پيدا نه ڪندو. سائيڪل جي ڊائنامو ۾ چقمق ۽ ڪوائيل ٻئي موجود هوندا آهن. پر ان ۾ بجلي ان وقت ظاهر ٿئي ٿي، جڏهن ان کي سائيڪل ذريعي چرپر ۾ آندو وڃي ٿو. چرپر جيتري تيز هوندي اوتري بجليءَ جي پيدائش ۾ واٽ اچي ٿي. اهو تجربو اوهان کي هوندو، جيڪڏهن نه ته اوهان اهو تجربو سائيڪل تي ڊائنامو لڳائي به ڪري سگهو ٿا. جيئن جيئن ويل جي رفتار وڌائيندا ويندڙو روشنيءَ ۾ واٽ ايندي ويندي. سائيڪل جي ويل جي رفتار جو وڌڻ معنيٰ چقمق جي چرپر جي رفتار وڌڻ يا ان جي فريڪوئنسي تيز ٿيڻ، يعني فريڪوئنسي

آهي. اسان وٽ 6 وولٽ ٻي سي موجود آهي. ان کي آسيليٽر سرڪٽ ذريعي اي سي پڊلائي ٽرانسفارمر جي پرائمري کي ڏنو وڃي ٿو. جنهن جي سيڪنڊري ڪافي گهڻن ويڙهن واري آهي. ان ڪري ان ۾ حاصل ٿيندڙ وولٽ ڪافي زياده هوندا. وري جو آسيليٽشن جي فريڪوئنسي تمام گهڻي رکي ويئي آهي انڪري به حاصل ٿيندڙ وولٽن ۾ خاطرخواه اضافو ٿيندو ۽ ٽيوب لائيت بنا ان جي فلامينٽ پرن جي پري پوندي.

ٻيو اهم پرزو آهي ٽرانزسٽر. ٽرانزسٽر ٻن قسمن جا ٿيندا آهن هڪڙا پي اين پي ۽ ٻيا اين پي اين. هتي اسان اين پي اين ٽرانزسٽر کان ڪم ورتو آهي. ٽرانزسٽر ۾ ٽي تارون ٿينديون آهن. بيس، ڪليڪٽر ۽ ايمپيٽر. هتي استعمال ٿيندڙ ٽرانزسٽر کي اهڙي ريت جهلبو جو ان جون تارون ساڄي پاسي بيهن ۽ ان تي لکيل اکر مٿي هجن ته سڀ کان پهرين تار بيس ٿيندي، وچ واري ڪليڪٽر ۽ آخري ايمپيٽر. اڪثر هن قسمن جي ٽرانزسٽرن ۾ وچ واري تار ڪليڪٽر هوندي آهي ۽ پاسن واريون تارون بيس ۽ ايمپيٽر هونديون آهن. ميٽر تي سڃاڻڻ جو طريقو اهو آهي جو ڪنهن به پاسي واري تار تي ميٽر جي پازيٽو تار رکي باقي ٻن تارن سان ميٽر جي سوئي حرڪت ڪري ته اهاتار جنهن تي ميٽر جي پازيٽو تار رکيل آهي سا ٽي بيس، وچ واري ڪليڪٽر ۽ باقي رهيل ٽي ايمپيٽر.

ٽرانزسٽر هڪ سيمي ڪنڊڪٽر پرزو آهي. هن جو بجلي وهڻ جو دارومدار ان جي بيس تي ڏنل بجلي تي منحصر آهي. بيس تي ڪرنٽ ڏيڻ کي بيس بائسنگ چيو وڃي ٿو. هتي بيس بائسنگ لاءِ 820 اوهر جو هڪ رزسٽر لڳايو ويو آهي. هن رزسٽر جي گهٽ وٽ ڪرڻ سان ٽرانزسٽر جي ڪم ڪرڻ جي صلاحيت بدلي آهي. رزسٽر وڌيڪ ويٺو جو لڳائبو ته ٽرانزسٽر مان ڪرنٽ گهٽ وهندو ۽ ان مان حاصل ٿيندڙ وولٽ پڻ گهٽجي ويندا. هن سرڪٽ ۾ هڪ عدد ڪيپيسيٽر پڻ استعمال ڪيو ويو آهي جيڪو فيڊبيڪ ڏيئي ٽرانزسٽر کي بجلي گذارڻ يا نه گذارڻ تي مجبور ڪندو آهي. انڪري ٽرانزسٽر گهڙي آن ٿيندو آهي ته گهڙي آف. يعني سوئچنگ جو عمل ڪرڻ

ٽرانسفارمر جي پٽين جي مٽيريل ۽ ان جي ڪعاب انچ ماپ جي حساب سان رکي ويندي آهي.

ان بعد آهي فريڪوئنسي. سڀ ڳالهون ساڳيون رکي رڳو فريڪوئنسي کي گهٽ وڌ ڪرڻ سان پڻ وولٽ گهٽ وڌ ٿيندا آهن.

ٽرانسفارمر ڪيترن ئي قسمن جا آهن. هڪڙا اسٽيپ بائون جهڙوڪ ريڊين ۽ ٽيپ رڪارڊرن ۾ استعمال ٿيندڙ ۽ ٻيا اسٽيپ اپ. اهي ٽرانسفارمر آهن جيڪي ڏنل بجليءَ کي وڌائيندا آهن. ٽي وي لاءِ ڪم ايندڙ ٽرانسفارمر جيڪو گهٽ وولٽ کي وڌائي پورا 220 ڪري ڏئي ٿو ان کي اسٽيپ اپ ٽرانسفارمر سڏجي ٿو. ان سلسلي جي آٽوميٽڪ ٽرانسفارمر کي وولٽيج اسٽيبلائيزر سڏجي ٿو. اهو ٽرانسفارمر پاڻمرادو گهٽ وولٽ کي وڌائيندو آهي ۽ وڌيل وولٽن کي گهٽائيندو آهي.

ٽرانسفارمر اي سي بجليءَ تي هلندا آهن ان ڪري اسان کي بجلي جي وڃڻ وقت ٽيوب لائيت ٻارڻ لاءِ اي سي بجلي ڪپي سا ڪٿان ايندي؟ اهو آهي سوال جنهن کي حل ڪرڻ بعد گهٽ وولٽن کي ٽرانسفارمر ذريعي وڌائي سگهجي ٿو. اسان وٽ ٻي سي بجلي بئٽري ۾ موجود آهي پر ان کي اي سي ۾

تبديل ڪرڻ ۽ ٽرانسفارمر ذريعي ان کي وڌائي ٽيوب لائيت ٻارڻ جيڪي قوت پيدا ڪرڻي آهي. انهيءَ ڪم لاءِ اسان کي گهربل آهي اسان وٽ موجود ٻي سي بجلي جي مناسب سان هڪ ٽرانسفارمر ۽ ٻيو ٻي سي بجليءَ کي اي سي ۾ تبديل ڪندڙ پرزو يا مختلف پرزن جو ڪو سرڪٽ.

مٿي ڏنل سرڪٽ ڊائگرام تي نظر وجهي ته معلوم ٿيندو ته ان ۾ هڪ ٽرانسفارمر، هڪ ٽرانزسٽر، هڪ ڪيپيسيٽر ۽ هڪ رزسٽر لڳل آهن. انهن پرزن ۾ سڀ کان پهرين هڪ ٽرانسفارمر آهي جنهن جو احوال مٿي ڏنو ويو آهي. هي هڪ اسٽيپ اپ ٽرانسفارمر آهي. جنهن کي 6 وولٽ اي سي ڏيڻ سان ٽيوب لائيت ٻارڻ جو بندوبست ٿيل

بيسڪ پروگرامنگ

طارق عبدالرحيم سومرو

نڀاڻي ڏني هئي. هاڻي توهان 9+3 لکندو ته جواب 12 ايندو. مٿي ڏنل ننڍڙي حساب جي لاءِ به توهان کي هڪ ننڍڙو پروگرام لکڻو پوندو.

ڪمپيوٽر جي پروگرامن کي اسان ڪمپيوٽر جي زبانن Languages ۾ لکندا آهيون. ڪمپيوٽر جون زبانون ٻن قسمن جون آهن

1. هيٺئين درجي جون زبانون. Low level Languages
2. مٿئين درجي جون زبانون High level Languages

1. هيٺئين درجي جون زبانون Low Level Languages هنن کي اسان مشين جي زبان (Machine Oriented) چوندا آهيون. اهي لکن ۾ شمار ڏکيون آهن ڇو ته اهي ڪجهه مخصوص نالن جي ذريعي لکيون وينديون آهن ۽ اهي مخصوص نالا شمار ملندڙ جلندڙ هوندا آهن. اهي زبانون ٻن قسمن جون هونديون آهن.

1. اسيمبلي زبان (Assembly Language) هن کي اسان هيٺئين درجي جي زبان چوندا آهيون. اها مخصوص نالن تي مشتمل آهي مثال طور ADD, SUB, MUL وغيره

2. مشين جي زبان (Machine language) مشين جي زبان ٿي دراصل اها زبان آهي جيڪا ڪمپيوٽر سمجهي ٿو. انهن لاءِ هدايتون مشين جي مخصوص نالن (Codes) جي ذريعي لکيون وينديون آهن ۽ اهي مخصوص نالا ٻڙي ۽ هڪ (0,1) تي مشتمل آهن. انهن کي بت (Bit) يعني (Binary digit) چوندا آهن. اها بت آن يا آف (On, Off) جي صورت ۾ هوندي آهي.

2. مٿئين درجي جون زبانون (High

ڪمپيوٽر جو علتر جديد دور جي پيچيده حسابن کي سمجهڻ ۽ ان کي حل ڪرڻ جو علتر آهي. ڪمپيوٽر سائنس جي علتر جو مقصد ڪمپيوٽر جي تعبير ۽ ان جي استعمال کي سمجهڻ ۽ حاصل ڪرڻ آهي. ڪمپيوٽر هڪ اليڪٽرونڪ مشين آهي، جيڪا حاصل ڄاڻ، ڪمپيوٽر جيڪا ڄاڻ ٻاهرين دنيا مان وصول ڪري ان تي گهربل عمل ڪري نتيجو مهيا ڪندي آهي، يعني اهو عمل جيڪو حاصل ڄاڻ جي مدد سان حاصل ڪيو ويندو آهي، ان کي ڪمپيوٽر پروگرام چئبو آهي.

پروگرام دراصل ڪمپيوٽر جون ڪجهه هدايتون هونديون آهن، جيڪي ڪمپيوٽر سمجهي ان تي عمل ڪندو آهي. ڪمپيوٽر ٽن حصن تي عمل ڪندو آهي، يعني هدايتون ان تي گهربل عمل ۽ Calculation/Process گهربل معلومات پهچائڻ. Out put

INPUT PROCESS OUT PUT

ڪمپيوٽر دراصل هڪ مشين آهي يعني Hardware آهي، ۽ ان کي هلائڻ لاءِ پروگرام جي ضرورت آهي، جنهن کي اسان Software چوندا آهيون. ڪمپيوٽر کي سائنسدان هڪ معصور ٻار سان تشبيهه ڏيندا آهن، ڇو ته هو ڪجهه به ڪرڻ جي لائق نه آهي، جيستائين استعمال ڪندڙ User ان کي استعمال ڪري ۽ ڪمپيوٽر کي جيڪي ڪجهه چئبو ته هو اهوئي ڪندو، هو پنهنجي مرضي ڪونه هلائيندو. جيڪڏهن توهان ڪجهه غلط عمل ڪرائيندا ته هو جواب به غلط ڏيندو مثال طور توهان ٻه انگ جوڙ ڪرڻ چاهيو ٿا ۽ توهان غلطيءَ سان لکيو ٿا 9+3 ته جواب 6 ايندو، ڇو ته توهان جوڙ جي بجاءِ ڪٽ جي

بت کي اسان مٿي سمجهايو آهي. يعني 4 بت کي هڪ نبل چئبو آهي ۽ 8 بت کي هڪ بائيٽ چئبو آهي. 1024 بائيٽ کي هڪ ڪلو بائيٽ ۽ 1024 ڪلو بائيٽ کي هڪ ميگا بائيٽ چئبو آهي. اهڙي طرح 1024 ميگا بائيٽ کي هڪ گيگا بائيٽ چئبو آهي. ڪمپيوٽر جي ڪم ڪرڻ جي عمل کي سمجهڻ لاءِ اسان ڪمپيوٽر جو هڪ خاڪو پيش ڪيون ٿا.

1 ان پٽ جو حصو Input

Unit

هن حصي کي ڪمپيوٽر جي اک ۽ ڪن چيو ويندو آهي. اهو حصو گهريل معلومات ۽ هدايتون ڪمپيوٽر جي ٻاهرين دنيا مان حاصل ڪندو آهي ۽ انهن کي اليڪٽرونڪ پلس (Electronic pluse) يا پڙي ۽ زيرو جي

Level Languages) هنن کي انسان جي زبان (Human oriented language) چوندو آهيون. يعني هن لاءِ هدايتون انگريزي جي لفظن ۽ جملن تي مشتمل آهن. اهي لفظ ۽ جملا سڪن پر شمار سولا ۽ آسان هوندا آهن ۽ ڪو به عام ماڻهو جلدي انهن کي سڪن جي قابل ٿي ويندو آهي ۽ پروگرامر لکڻ جي لائق ٿي ويندو آهي.

اهي مختلف قسمن جون ٿينديون آهن

(1) Basic (2) Cobol (3) Fortran

(4) R.P.G.II (5) PL/I (6) Pascal (7) C

وغيره اهي جيڪي مٿين درجي جون زبانون آهن. انهن کي ڪمپيوٽر هينين درجي يعني مشين جي زبان ۾ ترجمو ڪري ۽ گهريل عمل پورو ڪري وري مٿين درجي جي زبان ۾ ترجمو ڪري ڏيندو آهي ۽ اهو ترجمو (Language Translator) جي ذريعي ٿيندو آهي.

Diagram of Computer

ڪمپيوٽر جو خاڪو

Central Processing Unit (CPU)

مرڪزي عمل ڪرڻ جو حصو

ALU

CU

Arithmetic

Control

and logical

Unit

Unit

Memory Unit

ياداشت جو حصو

ROM Read only Memory

ياداشت پڙهڻ جو حصو

RAM Random Access Memory

ياداشت استعمال ڪرڻ جو حصو

شڪل ۾ بدلائيندو آهي. جيڪو ڪمپيوٽر سمجهي ٿو. اهو حصو گهريل معلومات ۽ هدايتون (CPU) ڏانهن موڪليندو آهي. اسان (Key board) جيڪو ٽائپ رائٽر (Type writer) جهڙي شڪل جو هوندو آهي، جي

1. Binary digit = 1 Bit

4 Bit = 1 Nibble

8 Bit = 1 Byte (B)

1024 (B) = Kilo byte (KB)

1024 (KB) = Mega byte MB

1024 (MB) = 1Gega byte GB

صرف پڙهي وڃي. هي حصو ڪمپيوٽر ٺاهڻ واري ڪمپني پڙيندي آهي. هن حصي کي بجلي جي بند ٿيڻ سان ڪوبه فرق ڪونه پوندو آهي. يا وري جڏهن ڪمپيوٽر بند ڪيو ويندو آهي ته هن کي فرق ڪونه پوندو آهي، انهيءَ ڪري هن کي (Non-Volatile) ياداشت چئبو آهي.

2 رير (Ram)

رير جو مقصد اها ياداشت جيڪا استعمال ڪندڙ (User) جي استعمال ۾ ايندي آهي. هن حصي کي ڊاهي به سگهجي ٿو. پر جڏهن ڪمپيوٽر بند ڪيو يا بجلي بند ٿي ويندي ته ڪمپيوٽر تي جيڪي ڪجهه لکيل هوندو اهو مٽجي ويندو. ان ڪري اسان هن کي (Volatile) ياداشت چوندا آهيون.

3 ڪرزر (Cursor)

هڪ چرندڙ ڦرندڙ ۽ نظر ايندڙ نشان کي ڪرزر (Cursor) چوندا آهن، جيڪو مانيٽر تي ڪنهن به جاءِ تي ظاهر ٿيندو آهي. هارڊ ويئر (Hardware) ڪنهن به ٺوس شيءِ يعني (Key board) (Monitor)، پرنٽر (Printer) ۽ ڪمپيوٽر کي هارڊ ويئر (Hardware) چيو ويندو آهي.

سافٽ ويئر (Software)

ڪمپيوٽر پروگرامن کي سافٽ ويئر (Software) چئبو آهي. جنهن ۾ ڪمپيوٽر جون زبانون (Languages) ترجمو ڪندڙ (Translator) وغيره اچي ويندا آهن.

ڪمپيوٽر تي حساب ڪتاب ڪرڻ جا قاعدا

ڪمپيوٽر ۾ جڏهن به ڪو حساب وغيره ڪيو ويندو آهي ته هڪ اصول موجب

ذريعي موڪليندا آهيون

2 - سي پي يو (CPU) مرڪزي عمل جو حصو

هن حصي کي اسان ڪمپيوٽر جو دماغ (Brain) چوندا آهيون. هن ۾ ان پٽ (Input) حصي کان هدايتون حاصل ڪري ۽ ان تي گهربل عمل ڪري (Output) آئوٽ پٽ ڏانهن موڪليندو آهي يا ياداشت واري حصي ڏانهن موڪليندو آهي.

(i) (Control Unit)

هن حصي جو اصل مقصد وصول ٿيندڙ هدايتن کي سڃاڻي ۽ ان کي ٻين حصن ڏانهن موڪلڻ آهي، جيڪي ان سان منسلڪ هوندا آهن.

Arithmetic and logical (ii)

Unit (ALU)

هن حصي جو اصل مقصد حساب ڪتاب ڪرڻ آهي ته جيئن ڪهڙو انگ ڪهڙي انگ کان وڏو آهي يا ننڍو آهي وغيره.

Out Put (iii)

هن حصي جو مقصد نتيجي کي ظاهر ڪرڻ آهي. اهو نتيجو مانيٽر (Monitor) تي ويجهڙي شيءِ يا پرنٽر (جنهن تي ڇپائي ٿي) جي صورت ۾ ظاهر ٿيندو آهي.

(iv) ياداشت جو حصو (Memory Unit)

Unit)

هن حصي جو مقصد معلومات ۽ هدايتن کي تازي استعمال لاءِ يا پوءِ جي استعمال لاءِ ڪرڻ آهي. هن کي ٻن مکيه حصن ۾ ورهايو ويو آهي.

1 رور (Room)

رور جو مقصد اها ياداشت جيڪا

$$x = (-B + (B^2 - 4 \cdot A \cdot C)^{.5}) / (2 \cdot A)$$

هتي توهان کي مان (Basic) بيسڪ

زبان جي باري ۾ ٻڌائيندس ۽ بيسڪ ۾ پروگرامر لکڻ سيکاريونديس.

بيسڪ (Basic) :-

بيسڪ (Basic) مٿين درجي جي زبان

آهي جيڪا **Beginners All purpose symbolic Instruction code**

جي مخفف

آهي. دنيا ۾ ته اها زبان پرائمري ۾ ٻارن کي

سيکاري ويندي آهي. اها ڪا شروعاتي زبان

نه آهي. پر ان کي بنيادي زبان سمجهيو

ويندو آهي ڇو ته اها سڪڻ ۾ تمام سولي

(آسان) آهي ۽ انگريزي جي لفظن تي ٻڌل

آهي. هن سان ڪمپيوٽر جي ٻين زبانن سڪڻ

۾ آساني ٿيندي آهي. هن سان پروگرامر

ٺاهڻ جي مطلب کي سمجهڻ ۾ آساني ٿئي ٿي.

بيسڪ (Basic) زبان 3 قسمن جي

هدايتن (Instructions) تي مشتمل آهي

1- Command 2- Statement

3-Function

همانڊس (Commands)

سڌو سنئون هي بورڊ جي ذريعي

لکيون وينديون آهن. اهي بغير لائين نمبر

(Line Number) جي لکيون وينديون آهن.

بيسڪ ۾ مختلف قسمن جون همانڊس آهن.

Auto, Break, New, List, Run, Renum, Save, Kill, Load, Merge,

Chain, System, Tron, Troff وغيره.

(2) Statement.

هي ڪمپيوٽر پروگرامر جو حصو

هونديون آهن ۽ ڪمپيوٽر جي گهربل هدايتن

هيو ويندو آهي. جنهن کي (Bodmas) چوندا

آهن يعني :-

B	=	Bracket	()	ڌنگي
O	=	Over Power	S	مٿيون پاور
D	=	Division	÷	ونڊ
M	=	Multiplication	X	ضرب
A	=	Addition	+	جوڙ
S	=	Subtraction	-	هٽ

سڀ کان پهريائين ڌنگي کي حل

هيو. پوءِ مٿين پاور کي حل هيو ۽ پوءِ وڊ

کي حل هيو. پوءِ ضرب هجي ۽ پوءِ جوڙ ۽

هٽ هجي. انهن جون نشانين هيٺ بيان

هجن ٿيون.

بريڪيٽ ()

مٿيون پاور ^

ونڊ /

ضرب *

جوڙ +

هٽ -

اهي نشانين ڪمپيوٽر جي (Key

board تي موجود آهن.

هاڻي توهان کي هجه مثال

ڏينداسين جنهن سان توهان سمجهي ويندو ته

ههڙي نموني سان انهن نشانين کي ترتيب سان

رکو.

جيڪڏهن توهان وٽ هڪ فارمولو

موجود آهي ۽ توهان ان کي ڪمپيوٽر تي لکڻ

چاهيو ٿا ته پوءِ هيئن لکندا.

مليل فارمولو.

$$X = -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$$

ضروري آهن. اسان توهان کي هيٺ
Statement ۽ Commands ڪجهه سمجهايون
ٿا.

ڪمانڊس Commands

(1) Auto :- هن ڪمانڊ کي هيٺين
فارميٽ (Formate) ۾ لکبو، يعني هن جي
مڪمل صورت هي آهي. Auto [Starting
line number, Increment]

يعني Auto سان گڏ شروعاتي لائين
۽ ان ۾ واٽ.

[] هن ڏنگي ۾ ڪجهه لکبو ته اهو
اختياري (Optional) سمجهيو وڃي، اگر لکبو
ته ان مطابق ڪر ڪندو، اگر نه لکبو ته ان
مطابق ڪر ڪندو. مثال طور

(i) Auto

(ii) Auto 50

(iii) Auto 50,5

(iv) Auto 5

آٽو ڪمانڊ (A U T O)

COMMAND جو مقصد آٽوميٽيڪلي يعني
پاڻمرادو لائين نمبر لکڻ آهي. پهرئين مثال ۾
لائين نمبر ڏهن کان شروع ٿيندي ۽ ان ۾
ڏهن جي واٽ ايندي، يعني 10، 20، 30 —

عام طور تي بيسڪ ڪمپيوٽر
پروگرامر ۾ ڏهن جي واٽ ڪڍي ويندي آهي،
ته جيئن ڪا به تبديلي ڪرڻي هجي ته وچ ۾
ڪابه لائين نمبر ڏيئي اها تبديلي ڪري
سگهجي.

ٻئي مثال ۾ لائين (50) کان شروع
ٿيندي ۽ ان ۾ واٽ (10) جي ايندي يعني 50،
60، 70، 80 —.

ٽئين مثال ۾ لائين (50) کان شروع

جي قسمن کي ظاهر ڪنديون آهن. اهي لائين
نمبر ڏيئي پوءِ لکيون وينديون آهن. بيسڪ ۾
مختلف قسمن جون Statements ٿينديون
آهن. جهڙوڪ Rem, Clear, Cls, Let, Print, End, Data, Read, Open, Close,
Input, Goto, else, Them, If, Step,
Next, For, Gosub, Locate وغيره.
Function. (3)

هي خاص قسمن جون هدايتون
هونديون آهن، جيڪي خاص قسمن جي مسئلن
۽ حسابن کي سولائي سان انجام ڏينديون
آهن. اهي لائين نمبر ۽ اسٽيٽمينٽ سان گڏ
لکيون وينديون آهن. بيسڪ ۾ مختلف قسمن
جا فنڪشن ٿيندا آهن جهڙوڪ TAB, COS, SIN, LEN, VAL, STR\$, CHR\$, ASC,
ABS, TAN, ATN, LEFT\$, RIGHT\$,
وغيره.

اسٽيٽمينٽ لکڻ لاءِ قاعدا

(1) هر Statement الڳ الڳ لائين تي
لکي ويندي آهي.
(2) هر Statement ٻي لائين تي نه
ويندي يعني هر Statement هڪ لائين تي
لکبي.

(3) هر Statement جي شروعات ۾
واٽو لائين نمبر ضروري آهي. يعني هر
اسٽيٽمينٽ کي الڳ الڳ لائين نمبر ڏنا ويندا
آهن.

(4) هر ڪامياب Statement جي
لائين نمبرن ۾ واٽ آڻبي آهي يعني 10، 20،
30....

ڪمپيوٽر پروگرامر لکڻ کان اڳ ۾
ڪجهه (Commands) ۽ (Statement) سڪن

آهن ۽ اهي بتن دٻائڻ سان پروگرامر روڪي سگهجي ٿو.

لسٽ List :-

هن ڪمانڊ کي هن شڪل ۾ لکبو آهي.

List [Initial line number- last line number]

هن ڪمانڊ جو ڪم پروگرامر جي

لسٽ اسڪرين تي پيش ڪرڻ آهي

مثال طور

(i) List

(ii) List 100 - 200

(iii) List - 200

(iii) List 200

پهرئين مثال جو ڪم آهي، پروگرامر

جي مڪمل لسٽ اسڪرين تي پرنٽ ڪرڻ.

ٻئي مثال جو مقصد آهي ته لائين

نمبر 100 کان وٺي لائين نمبر 200 تائين لسٽ

اسڪرين تي لکڻ. اها مثال ياد ڪرڻ گهرجي

ته شروعاتي لائين ۽ آخري لائين جي وچ ۾

”-“ هائفن جي نشاني ايندي.

ٽئين مثال ۾ شروعاتي لائين ته

اهائي لائين هوندي، جنهن سان پروگرامر

شروع ٿيو هوندو، پر آخري لائين 200 هوندي

چوٿين مثال ۾ شروع واري لائين 200

هوندي پر آخري لائين اها لائين هوندي

جيڪا پروگرامر جي آخري لائين هوندي

(جنهن لائين تائين پروگرامر لکيل هوندو).

Run (4) :-

ٿيندي ۽ ان ۾ (5) جي واٽ ايندي يعني 50، 55،

60، 65، 70، ...

چوٿين مثال ۾ لائين ته (10) کان

شروع ٿيندي پر ان ۾ واٽ 5 جي ايندي يعني

10، 15، 20، 25، ...

مطلب ته (Auto) کان پوءِ جيڪو

انگ لکڻو هوندو، لائين به اتان شروع ٿيندي

۽ جيڪڏهن نه لکيل هوندو ته لائين نمبر (10)

کان شروع ٿيندي ۽ ڪاما ”،“ کان پوءِ جيڪو

انگ لکيل هوندو ٻئي نمبر ۾ اوتري جي واٽ

ايندي ۽ جيڪڏهن ڪجهه نه لکيل هوندو ته

واٽ 10 جي ايندي.

نوٽ هن ڪمانڊ کي روڪڻ لاءِ اسان

کي پروگرامر ۾ بريڪ ڏيڻي پوندي جيڪا

بريڪ ڪمانڊ (Break Command) جي مدد

سان ڏي.

بريڪ (Break)

هي ڪمانڊ هن شڪل (Format) ۾

لکبي

(i) Break

(ii) Ctrl+Stop

(iii) Ctrl+C

هن Command جو ڪم پروگرامر

کي روڪڻ آهي. پروگرامر هلندڙ هجي ۽

استعمال ڪندڙ (User) ان کي روڪڻ ٿو چاهي

ته هو Break ڪي (Key) دٻائڻ سان پروگرامر

روڪي سگهندو. يا (CTRL) (ڪنٽرول) ۽

(Stop) ڪي (Key) سان پروگرامر کي روڪي

سگهجي ٿو ۽ يا وري (ڪنٽرول) ۽ (C) سان

[Let] variable name =
Expression

هيءَ بيسڪ جي واحد اسٽيٽمينٽ آهي جيڪا اختياري (Optional) آهي. اگر توهان Let سان لکن شروع ڪندو ته به نڪ به لکڻ جي بغير let جي لکبو ته به نڪ به لکڻ جي بغير (Assign Statement) يعني هڪ شيءِ ٻئي کي ڏيڻ چئبو آهي. هن جو هر هڪ قيمت کي ڪنهن Variable کي ڏيڻ جو آهي.

مثال

```
10 Let.      A=100
20 Let      B=A
30 Let N$   =USA
40 Let D$   = N$
50 Let C    =A+B+100
```

هن مثال ۾ جتي "\$" ڊالر سائن استعمال ڪيل آهي، ان جو مطلب (String) ويليو آهي. (Variable Name) ويريٽيبل نيم دراصل ٻن قسمن جا ٿيندا آهن.

(1) String جنهن جي آخر ۾ ڊالر سائن استعمال ڪئي ويندي آهي يعني ڪو به نالو جاءِ جو نالو وغيره جهڙوڪ ADD\$ NAMES وغيره.

(2) نيومرڪ (Numeric) هي به ٻن قسمن جا ٿيندا آهن.

(1) Integer يعني 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

(3) Print پرنت :-

هن کي هيٺئين شڪل ۾ لکيو ويندو آهي.

e.g. (i) RUN

(ii) RUN 200

پهرئين مثال جو هر، جتي فقط رن لکيل آهي، اهو آهي ته سڄي پروگرام کي هلائڻ يا ايگزيڪيوٽ ڪرڻ. هن ٻئي مثال ۾ صرف لائين نمبر 200 کي هلائڻي سگهجي ٿو. (5) نيو (New) :-

هن ڪمانڊ جو هر ڪمپيوٽر جي ياداشت ۾ جيڪي ڪجهه هوندو آهي ان کي ختم ڪري يادداشت خالي ڪرڻ آهي. اگر توهان هڪ پروگرام لکيو ۽ پوءِ ان کي (Run) ڪيو ۽ پوءِ توهان هڪ ٻيو پروگرام لکن چاهيو ٿا ته پهريائين پهريون پروگرام ختم ڪرڻو پوندو يعني اسان کي (New) جي ڪمانڊ ڏيڻي پوندي. جيڪڏهن اسان پروگرام نيو (New) نه ڪيو ته ٻيو پروگرام پهرئين پروگرام جي مٿان لکجي ويندو ۽ ان سان پروگرام ۾ ڪابه غلطي ٿي سگهي ٿي. ڇو ته ٻئي پروگرام پاڻ ۾ ملي ويندا.

مثال New

ڪجهه اسٽيٽمينٽس Statements :-

(1) CLS

هن جو مقصد ڪمپيوٽر جي اسڪرين (Monitor) کي صاف ڪرڻ آهي. يعني اسڪرين تي ڪجهه لکيل هوندو ته سي ايل ايس لکن سان اهو مٽجي ويندو ۽ ڪنٽرول پهريائين لائين جي پهرئين ڪالمر تي پهچي ويندو ۽ اتان پنهنجو ٻيو هر ڪندو. جيڪو ڪمپيوٽر کي چيو ويو هوندو.

مثال (2) Let :-

هن کي هيٺئين شڪل (Format) ۾

لکيو آهي

(8) خالي (Space) چڙي پوءِ پيغام پرنٽ ڪندو.

مثال (6) ۾ ڪا حساب وغيره جي نشاني لکي سگهجي ٿي.

مثال (7) ۾ هي پوري لائين خالي ڇڏيندو.

(i) 10 Print Name\$; مثال
FName\$

(ii) 20 Print R No, C No.

(iii) 30 Print "this value=";

SUM

(iv) 40 Print "Sum is equal to" , sum

(v) 50 Print Add; "The End"

60 Print Sub, "The End"

(vi) 70 Print A+B

(vii) 80 Print

∴ End (4)

هن جو ڪم پروگرام جي هلائڻ

(Execution) کي روڪي ۽ ان کي ختم ڪرڻ

آهي ۽ ڪنٽرول وري پروگرام مان نڪري

ok موڊ ۾ ايندو آهي.

مثال End 110

ڪمپيوٽر پروگرام لکڻ کان اڳ ۾

توهان کي پروگرام لکڻ جي (Steps) ڏانهن يا

حصن جي خبر هئڻ گهرجي جنهن جي مدد

1. Print variable [;variable name] ;-----

2. Print Variable[, variable name] ;-----

3. Print "Expression"
[Variable Name], -----

4. Print "Expression"
[,Variable Name].

5. Print Variable Name [;, "Expression"]

6. Print Mathematical Expression.

7. Print.

پهرئين مثال جو ڪم آهي (Variable)

(Name) پرنٽ ڪرڻ. توهان هڪڙي لائين ۾

ڪيترائي نالا پرنٽ ڪري سگهو ٿا. بس ";"

سيم ڪولن لڳائڻ سان هڪ خالي

(Space) چڙي پيو لکندو. اهڙي طرح مثال

نمبر (2) ۾ ";" لڳائڻ سان لک (8)

(Space) خالي چڙي پوءِ ٻيو نالو پرنٽ

ڪرائي پوءِ ڪو به نالو پرنٽ ٿيندو.

مثال ٽئين ۾ ڪو به پيغام هونيشن

مارڪ [" "] ۾ لکي اهو پرنٽ ڪرائي پوءِ ڪو

به نالو پرنٽ ڪرائي سگهجي ٿو ۽ اهو نالو هڪ

خالي (Space) چڙي لکجي ايندو.

مثال (4) ۾ پيغام ته لکجي ايندو پر

ان سان گڏ (Variable Name) نالو لک (8)

(Space) چڙي لکجي ايندو. مثال (5) ۾


(Variable Name)


(Algorithm) لکي سگهو ٿا. اهو دراصل پروگرامر کي سمجهڻ جي لاءِ آهي. ته هن کي دراصل ڪرڻو چا آهي.


نوٽ:- اهي (Step) پروگرامر کان اڳ ان ڪري لکيا ويندا آهن ته توهان پروگرامر جي نوعيت ٿسي انهن کي ڪنهن به (High level Language) مٿين درجي جي زبان ۾ ڪوڊ ڪيو ۽ لکو.


(4) Flow chart:- هي دراصل


جاميٽري جا ڪجهه نشان آهن. جنهن جي مدد سان پروگرامر، پروگرامر جي تفصيل لکندو آهي. يعني پهريائين ڇا ٿيندو، پوءِ ڇا ٿيندو ۽ آخر ۾ ڇا ٿيندو، اهي نشان تير جي نشان سان ملايا ويندا آهن. اهي نشان هيٺيان آهن.

(1)  بيضوي (Oval) هي نشان Start ۽ Stop جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

(2)  مستطيل (Rectangle) هي نشان (Process) جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

(3)  (Paralellogram) هي نشان Input/ Output جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

(4)  هيرو (Diamond) هي نشاني ڪنهن به فيصلي واري يعني ها يا نه وغيره لاءِ استعمال ٿيندي آهي.

(5)  ننڍو گول (Small circle) هي نشان مختلف شڪلن کي ملائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

(6) Coding:-

هن (Step) ۾ Flow chart کي ڪنهن به مٿين درجي جي زبان ۾ لکيو ويندو آهي.

(7) Execution:-

هن (Step) ۾ (Test) پروگرامر کي رن

(1) (Problem Defination)

(2) (In put / Out put list)

(3) (Algorithm)

(4) (Flow Chart)

(5) (Coding)

(6) (Execution)

(7) (Debugging)

(8) (Testing)

(9) (Documentation)

(10) (Maintainance)

1 - هن جو مقصد ڪنهن به مسئلي

کي چڱي طرح سمجهڻ آهي. يعني پرايلر ڇا آهي ۽ ان ۾ ڪهڙا ڪهڙا فارمولا ڪر ايندا وغيره (Problem Defination) عام طور تي انگريزي زبان ۾ لکي ويندي آهي. پر توهان ان کي ڪنهن به زبان ۾ لکي سگهو ٿا.

(2) (Input /Out put):- هن حصي

جو مقصد اهو آهي ته پروگرامر (Programmer) (پروگرامر لکڻ وارو) کي چڱي طرح خبر هجي ته پرايلر ۾ ڪيترا ۽ ڪهڙا (Input Variable) آهن ۽ پروگرامر جي Output ڪيئن بيھندي يعني ڪهڙا ڪهڙا (Out put Variable) آهن.

(3) (Algorithm):- هي دراصل هڪ

مڪمل طريقي ڪار جي لسٽ آهي ته سڀ کان پهريائين ڇا ڪيو ۽ پوءِ ڇا ڪيو يعني جيڪڏهن توهان ها شيءَ ناهن گهرو ٿا ته توهان کي خبر هوندي ته پهرين ڇا ڪيو ۽ پوءِ ڇا ڪيو ۽ آخر ۾ ڇا ڪيو. (Algorithm) عام طور تي انگريزي زبان ۾ لکيو ويندو آهي. پر توهان ڪنهن به زبان ۾

(Run) ڪيو ويندو آهي.

-(Testing and debugging (8)

هن (Step) ۾ (Test) ڪيو ويندو

آهي ته پروگرامر جي رن (Run) ٿيڻ کان پوءِ

ڪي به (Error) غلطيون اينديون آهن، تن کي

هٽايو ويندو آهي. دراصل (Bug) لفظ جي

معنيٰ آهي (Error) ۽ (Debug) معنيٰ

(Removing Error) غلطي هٽائڻ.

-(Documentation (9)

هن Step ۾ پروگرامر پروگرامر جا

سڀئي Step لکندو آهي ۽ ان کي

(Document) جي صورت ۾ فائيل ڪندو

آهي. اهو ان ڪري جو جيڪڏهن ڪجهه

عرصي کان پوءِ ان پروگرامر ۾ ڪا تبديلي

آئي هجي ته اها تبديلي Documentation جي

پڙهڻ کان پوءِ ئي ممڪن آهي.

10 - (Maintenance)

هن Step ۾ User پروگرامر کي انهي

حالت ۾ رکندو آهي جنهن حالت ۾ پروگرامر

پروگرامر ٺاهيو هيو.

ڪمپيوٽر جي پروگرامر لکڻ کان اڳ

۾ توهان کي اها خبر هئڻ گهرجي ته

ڪمپيوٽر تي پروگرامر ڪيئن رن (Run) ڪجي

ته توهان وٽ ڪهڙا فائيلز هئڻ ضروري آهن.

سڀ کان پهريائين توهان وٽ سسٽر

بسڪ (جنهن ۾ Command.com جي فائيل

هئڻ گهرجي) يعني اها بسڪ جنهن ۾ سسٽر

فائيل هجي يا DOS جي بسڪ (Disk) هئڻ

گهرجي يعني اها بسڪ (Disk) جنهن ۾

پهريائين DOS يا System Disk ڪمپيوٽر ۾

وجهي ڪمپيوٽر آن (ON) ڪيو، ٿوري دير

۾ ڪمپيوٽر تي هي پيغام لکيل نظر ايندو.

Current date is sunday 7.07.1991

Enter new date (mm-dd-yy):-

current time is 10: 55: 40.71

Enter New time :-

The IBM personal computer

DOS version 3.30 (C) copy right

International Business Machines corp

1981, 1987.

(C) copy right Micro soft cor

1981, 1986.

پهريون پيغام ايندو جيڪڏهن

توهان ڏسندو ته (Date) غلط آهي يا توهان

ان کي تبديل ڪرڻ چاهيو ٿا ته توهان

نئين (Date) لکندو ته (Enter) Key دٻايو.

اينٽر ڪي ڪي رٽرن ڪي پڻ چيو

ويندو آهي. ان تي نشان ٺهيل هوندو آهي

يا وري RETURN ڪيل هوندو آهي. پوءِ

موجوده ٿاثير لکجي ايندو جنهن کي توهان

ٺيهر لکڻ گهرو ته لکو ورنه ان لاءِ به اينٽر

ڪي دٻايو. A> پرامپٽ (Prompt) لکجي

ايندو، هاڻي توهان Basic يا GW

Basic لکي (Enter) ڪيو ته هي پيغام لکيل

GW Basic 3.20

نظر ايندو.

(C) Coy right Micro Soft

1983, 1984, 1985, 1986, 60332 bytes

Assign ڪيو ويندو .

(3) وقت جي رقرر ڪي هڪ
Variable نالي "TM" ۾ ڏنو ويندو يعني
Assign ڪيو ويندو .

(4) رفتار معلوم ڪبي هن فارمولي
جي مدد سان يعني فاصلو / وقت ۽ جواب وارو
انگ نالي "SP" ڪي ڏني ويندي يعني
Assign ڪئي ويندي .

(5) DIST جي رقرر لکبي .

(6) TM جي رقرر لکبي .

(7) SP جي رقرر لکبي .

(8) پروگرامر جي پڄاڻي .

FLOW CHART

START

LET DIST=30

LET TM=90

LET SP=DIST/TM

PRINT DIST

PRINT TM

PRINT SP

END

5 - CODING

10 CLS

ايندو ۽ اسڪرين جي هيٺيان ڪجهه
Command لکيل نظر اينديون .

هاڻي توهان پنهنجو پروگرامر لکي
سگهو ٿا . سڀ کان پهريائين اسان هڪ برابر
حل ڪنداسين .

سوال :- هڪ ڪمپيوٽر پروگرامر بيسڪ
۾ لکو جيڪو هڪ ڪار جي رفتار معلوم
ڪري . جڏهن ته ڪار 90 سيڪنڊن ۾ 30 ميٽرن
جو مفاصلو طئي ڪري ٿي .

سڀ کان پهريائين ته اسان
بنيادي Steps تي عمل ڪندي برابر جي
وضاحت ڪنداسين پوءِ جڏهن اسان پروگرامر
لکڻ جي قابل ٿي وينداسين ته پوءِ اسان سڌو
سنئون Coding ڪنداسين .

:-Problem Defination(1)

هن پروگرامر ۾ اسان ڪي ڪار جي
رفتار معلوم ڪرڻي آهي . اها رفتار مليل
هدايتن ۽ هيٺين فارمولي جي مدد سان معلوم
ڪبي .

رفتار برابر آهي . فاصلو ونڊيان وقت

:-Input/outputlist (2)

Input List

1 - فاصلو

2 - وقت .

Output List

1 - فاصلو

2 - وقت

3 - رفتار

:-Algorithm (3)

(1) خالي ۽ صاف پنو کڻو

(2) فاصلي جي رقرر ڪي هڪ

Variable نالي "DIST" ۾ ڏنو ويندو يعني

لکبي آهي.

Save "[Drive No:] File name"

هن ڪمانڊ جو مقصد RAM جي (Contents) يعني جيڪي ڪجهه RAM ۾ موجود آهي تنهن کي Disk تي محفوظ ڪرڻ آهي. هن ڪمانڊ ۾ A: Drive No. يا B: لکيو ويندو. يعني جنهن ۾ Disk موجود هوندي ۽ جنهن ۾ فائيل محفوظ ڪرڻ گهرون ٿا. جيڪڏهن Drive No. نه لکنداسين ته A سمجهيو ويندو. يا بيفالٽ ڊرائيو، جنهن ۾ هلندڙ وقت ۾ لکڻ پڙهڻ جو ڪم ٿي رهيو هجي. فائيل سڀو ٿي ويندو. فائيل جو نالو ڪوبه لکجي پر اهو (8) Characters کان وڌيڪ نه هئڻ گهرجي.

Load

هن کي هيٺين شڪل (Format) ۾

لکبو آهي

Load "[Drive No:] File Name"

هن جو مقصد Disk تي محفوظ ٿيل پروگرام کي ڪمپيوٽر RAM تي لوڊ ڪرڻ آهي. ساڳئي طريقي سان A: Drive No يا B: هئڻ گهرجي. ڊرائيو جو نالو نه هئڻ جي صورت ۾ ڪمپيوٽر پاڻ مٿي ڄاڻايل نموني ۾ ڪم ڪندو.

```

20      LET      DIST =30
30      LET      TM      =90
40      LET      SP
=DIST/ TM
50      PRINT
60      PRINT      "
RESULT"
70      PRINT
80      PRINT      "
DISTANCE="; DIST; "METER"
90      PRINT      " TIME ="
TM; "SECOND"
100     PRINT      " SPEED =
"SP; "METER/ SECOND"
110     END
RUN

```

نوٽ:- اها ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته هر پروگرام تي لائين مڪمل ڪرڻ کانپوءِ اينٽر ڪم ڪري دٻائجي. توهان پهريون پروگرام رن ڪيو. هاڻي اگر توهان ڪمپيوٽر بند ڪندا ته اهو پروگرام ختم ٿي ويندو. اگر توهان ان پروگرام کي ٻيو دفعو رن ڪرڻ چاهيندا ته اهو ناممڪن ٿيندو. جيستائين يا ته توهان اهو پروگرام ٻيو دفعو لکيو يا وري اهو پروگرام محفوظ ٿيل هجي. ان کي لوڊ ڪري. هلائي سگهجي ٿو. پروگرام کي محفوظ ۽ لوڊ ڪرڻ لاءِ هيٺيون طريقو آهي.

Save

هي ڪمانڊ هيٺين فارميٽ يا شڪل ۾

ڪمپيوٽر ڇا آهي؟

ڪمال الدين پنهور

اڄ جو دور ڪمپيوٽر جو دور آهي.

هر طرف، هر هڪ شعبي ۾ ڪمپيوٽر نظر اچي رهيو آهي. سائنسي فلمن ۾ ته ڪمپيوٽر آهي پر اسڪولن ۽ آفيسن ۾ پڻ ڪمپيوٽر کي وڏي اهميت ملي چڪي آهي. اهو وقت پري ناهي جڏهن ٻاهرين دنيا وانگيان هتي به هر دڪان تي، دڪانداري جو حساب ڪتاب رکڻ لاءِ، ڪمپيوٽر استعمال ڪيو ويندو. ٻاهرين دنيا ۾، بئنڪن ۾ ڪمپيوٽر تمار گهڻو ڪري ٿو. ڪمپيوٽر جي ڪري اهي بئنڪون گراهڪ کي رات ۽ ڏينهن سروس ڏين ٿيون. جن گراهڪن وٽ ڪمپيوٽر جو ڪارڊ هوندو آهي، اهي بئنڪ جي دستوري تائين کان علاوه به پنهنجا پئسا ڪڍرائي يا رکي سگهن ٿا. اها سهوليت کين ساڳي بئنڪ جي سڀني شاخن ۾ هوندي آهي، ٻين لفظن ۾ اها سروس وقت ۽ علائقي جي حدن کان ٻاهر آهي.

بئنڪ جي ٻاهران هڪ دريءَ ۾ ڪمپيوٽر رکيل هوندو آهي، جنهن ۾ گراهڪ پنهنجو ڪارڊ وجهندو آهي ته ان جو ڪي بورڊ ظاهر ٿي پوندو آهي ۽ ان ۾ ڏنل اشارن تي عمل ڪري پئسا ڪڍرائي به سگهجن ٿا ۽ رکي پڻ سگهجن ٿا. بئنڪ ۾ پنهنجي اڪائونٽ جو بئلس پڻ معلوم ڪري سگهجي ٿو. انهيءَ کان سواءِ ٽيليفون ذريعي پئسا هڪ اڪائونٽ مان ٻئي ۾ يا وري ٻئي ملڪ ۾ ۽ ٻي ڪرنسي ۾ موڪلي سگهجن ٿا. جن بئنڪن ۾ ڪمپيوٽر جو اهڙو جديد نظام لڳل آهي، سي بنا ڪمپيوٽر جي هلڻ جو سوچي ئي نٿيون سگهن.

وقت اهڙو اچي رهيو آهي جو ڪمپيوٽر جي ٿوري گهڻي ڄاڻ تمار ضروري ٿي پوندي. اڳتي هلي، ڪمپيوٽر جي ڄاڻ

جنهن ماڻهو کي نه هوندي، سو جن ته اڻڙهيل ليکيو ويندو. اهوئي سبب آهي جو اسان وٽ ڪمپيوٽر جي تعليم تي ڪافي توجهه ڏني پئي وڃي. ڄاڻ جي پڙهندڙن کي پڻ اها ڄاڻ ڏيڻ جي ڪوشش ڪجي ٿي.

ڪمپيوٽر بجلي تي هلندڙ هڪ مشين آهي. اوهان ڏٺو هوندو ته بجليءَ جون مشينون سوئچ جي چالو ٿيڻ سان هلنديون آهن ۽ بند ٿيڻ سان بند ٿينديون آهن. ڪمپيوٽر پڻ ساڳئي نموني ڪم ڪري ٿو. ان جي اندر هزارين اهڙا سوئچ لڳل آهن، جيڪي ان ۽ آف ڪرڻ سان مختلف ڪم سرانجام ڏين ٿا. ڪمپيوٽر جي لاتعداد سوئچن مان ڪي 0 (Off) جي حالت ۾ هوندا آهن ته ڪي 1 (On) جي حالت ۾ هوندا آهن. هوبهو ائين جيئن بائنري انگ جيڪي 0 ۽ 1 جي ٻن انگن ذريعي هر ڪم جو حساب ڪري سگهندا آهن. اهو ئي سبب آهي جو ڪمپيوٽر به پنهنجا حساب بائنري نموني ۾ ڪندو آهي.

بائنري انگ

بائنري انگن ۾ پڙي ۽ هڪ کان علاوه

ٻيو ڪوبه انگ ڪونه ٿئي. ان جي حساب جو طريقو اهو آهي، ته جيڪو انگ ايڪن جي جاءِ تي هوندو سو هڪ ليکبو. ڏهاڪن جي جاءِ تي ٻه، سون جي جاءِ تي چار ۽ جيئن ڪاٻي پاسي وڌندو ويندو، تيئن ساڄي پاسي واري انگ کان ٻيڻو ٿيندو ويندو. اهي انگ وري پاڻ ۾ جوڙ ڪرڻ سان ان جي جواب جيترو انگ ٺهندو. مثال طور هيٺ ڪجهه انگ ۽ ان جي برابر بائنري انگ ڏجن ٿا. ان سان گڏ وري هڪسا، ڊيسيمل انگ جيڪي پڻ ڪمپيوٽر ۾ استعمال ٿين ٿا، ڏجن ٿا. هڪسا، ڊيسيمل انگن ۾ ڏهاڪا ڪونه ٿين، ان ڪري اهي 9 تائين عام انگ ٿين. ان بعد اي بي سي، ايف تائين لکي پورا 16 انگ ٿين ٿا. اهو ٿيو ڪاٻي پاسي وارو هڪ ۽ ساڄي پاسي وري 0 کان شروع ٿي ايف تائين پهچيو. ان بعد ڪاٻي پاسي 2 ٿيندو ۽ ساڄي پاسي 0 کان سلسلو اڳتي وڌندو. هاڻي عام انگن سان ڪمپيوٽر ۾ ڪم ايندڙ پنهنجي انگن جي پيٽ ڏسو.

ڪمپيوٽر انهن جي ذريعي سوچڻ آڻ ۽ آف ڪرڻ سان انگ ٺاهي ٿي سگهيو. اڃا به ان مسئلي کي بهتر نموني ۾ سمجهڻ جي لاءِ ٻن بلين جو مثال ڏجي ٿو.

0		
1		
2		
3		

هي هئا چار انگ پڙي کان ٽن تائين، جيڪي عام انگن ذريعي ۽ بائنري انگن ذريعي ڏيکاريا ويا. ڪمپيوٽر ۾ اکر ۽ ٻيون شيون انهن بائنري انگن وسيلي ئي اچن ٿيون، ان جو هڪ ٻيو مثال پيش ڪجي ٿو.

فرض ڪريو ته ڪمپيوٽر کي هڪ اکر H ٺاهڻو آهي ان لاءِ جيڪڏهن 8x8 جو ڪٽريڪٽر (اڪر) ٺاهڻو آهي ته ان جي ترتيب هيٺين ريت ٿيندي :-

								66
								66
								66
								126
								66
								66
								66
								00

مٿي ڏنل بلب کي ٻرندڙ آهن ته هي وسائل، ٻرندڙ بلب هڪ (1) کي ظاهر ڪن ٿا ۽ وسائل (0) کي. ساڄي پاسي ڏنل انگ وري بائنري ۾ هر هڪ ست جي ويليو ٻڌائين ٿا. ساڄي ڊيٽا جيڪڏهن هڪسا سرشتي ۾ لکبي ته ان جي شڪل هيٺ ڏجي ٿي :-

								42
								42
								42
								7E
								42
								42
								42
								00

ڊيٽا لڪندڙ ڪهڙي نموني به لکي پر ان کي ڪمپيوٽر وري بائنري ۾ تبديل ڪري پان

عام انگ	هڪسا ڊيسيمل انگ	بائنري انگ
0	00	0
1	01	1
2	02	10
3	03	11
4	04	100
5	05	101
6	06	110
7	07	111
8	08	1000
9	09	1001
10	A0	1010
11	B0	1011
12	C0	1100
13	D0	1101
14	E0	1110
15	F0	1111
16	10	10000
17	11	10001
18	12	10010
19	13	10011
20	14	10100

هڪسا ڊيسيمل انگ 0F تي وڃي

وري 10 کان شروع ٿيندا. انهيءَ کي ڏهه نه سمجهندا، ان کي ون زيرو هري پڙهيو ويندو آهي. 1F کان پوءِ 20 کان شروع ٿيندا. هن کي به ويهه نه سمجهندا، ان کي تو زيرو هري پڙهيو ويندو آهي.

بائنري انگ کي نوان ٺاهڻ، اهو ڳڻپ جو طريقو شمار پراڻو رائج هو، پر ان جي انگن جي ڊيگهه جي ڪري، ان کي ختر ڪري، اڄڪلهه هلندڙ ڊيسيمل طرز جا انگ

ڪتب آندا ويا. هاڻي وري ڪمپيوٽر جي اچڻ ڪري اهي انگ ڪمپيوٽر جي لاءِ مناسب سمجهڻ ۾ آيا، انگري انهن جو استعمال ڪمپيوٽر ۾ ڪيو ويو. هي انگ ان ڪري ڪمپيوٽر جي لاءِ مناسب ڄاتا ويا جو

آهن. اهو ئي سبب آهي جو هن کي ٽائيمنگ کي بورڊ پڻ سڏيو وڃي ٿو.

وي ڊي يو جو مطلب آهي ويڊيو ڊسپلي يونٽ. هن جي ذريعي اسين جيڪي ٽائيمنگ ڪندا آهيون، يعني معلومات کي بورڊ ذريعي داخل (INPUT) ڪندا آهيون سا ڏسڻ ۾ ايندي آهي، ۽ آخر ۾ پروگرامر کي رن ڪرڻ وقت ان ۾ رزلٽ (OUTPUT) نظر ايندي آهي. هي ننڍي ٽي وي جهڙو هوندو آهي.

سي پي يو جي معنيٰ آهي سينٽرل پروسيسنگ يونٽ. هن ۾ ڪمپيوٽر جي جان مائڪرو پروسيسر آهي، سي، رور بائوس، رير ۽ ان سان مددگار ڪيترائي پرزا ۽ آءِ سيز (ICs) هونديون آهن. ان کان علاوه هن ۾ مختلف قسم جا ڪارڊ پڻ لڳل هوندا آهن، جيڪي مختلف شين کي هلائيندا آهن يا وري مختلف شين سان رابطو رکن ۾ مدد ڏيندا آهن. ڪارڊ جي معنيٰ آهي ننڍڙو سرڪٽ بورڊ. جيئن فلاپي ڊسڪيٽس کي هلائڻ لاءِ هڪ ڪارڊ هوندو آهي، جن ڪمپيوٽرن ۾ هارڊ ڊسڪ لڳل هوندي آهي ان کي هلائڻ لاءِ الڳ قسم جو ڪارڊ لڳل هوندو آهي. وي ڊي يو کي هلائڻ لاءِ الڳ ڪارڊ هوندو آهي، پرنٽر جي لاءِ الڳ ڪارڊ هوندو آهي. ڪارڊن جي متعلق ڪنهن ٻئي موقعي تي تفصيلي معلومات ڏبي، هن وقت ان جي تفصيل کي وٺبو ته اصل مضمون رهجي ويندو.

سي پي يو ۾ رور جو ذڪر آيو آهي، ان لاءِ ايترو چوڻ ڪافي آهي ته اها پڻ هڪ قسم جي آءِ سي آهي، جيڪا ڪمپيوٽر جي شروع ٿيڻ وقت ڪم ڪندي آهي. هن ۾ جيڪا ڊيٽا محفوظ آهي، سا مستقل آهي، ان کي بدلائي نٿو سگهجي، انڪري انکي ريڊ اونلي ميمري (ROM) سڏيو ويندو آهي. هن ۾ جنهن ڪمپني ڪمپيوٽر ٺاهيو آهي، ان طرفان ڪمپيوٽر شروع ٿيڻ جو پروگرام پريل هوندو آهي. ان پروگرام جي ذريعي ڪمپيوٽر کي ٻڌايو ويندو آهي ته سڀ کان پهرين اي ڊرائيو ۾ سسٽم ڊسڪ کي پڙهه! اي

وٽ محفوظ ڪندو آهي. ساڳي شيء کي جيڪڏهن بائري ذريعي ظاهر ڪيو ويندو ته اهو هيٺ ڏنل نموني وانگيان ظاهر ٿيندو :-

128	64	32	16	8	4	2	1	
0	1	0	0	0	0	1	0	a
0	1	0	0	0	0	1	0	b
0	1	0	0	0	0	1	0	c
0	1	1	1	1	1	1	0	d
0	1	0	0	0	0	1	0	e
0	1	0	0	0	0	1	0	f
0	1	0	0	0	0	1	0	g
0	0	0	0	0	0	0	0	h

مٿي اي کان ايڇ تائين لائينون ڏيکاريون ويون آهن، ۽ مٿان هر هڪ انگ جي ويڊيو عام رواجي انگن جي ذريعي ظاهر ڪئي وئي آهي. هاڻي هن لاءِ اسان جي پڙهندڙن کي هڪ سوال ڏجي ٿو ته هيٺين ڊيٽا مان ڪهڙو اکر ٺهندو؟

A=00, B=66, C=66, D=126,

E=00, F=00, G=16, H=00

انگريزي اي بي سي سي مٿي ننڍي ڄاڻايل آهي ۽ هيٺ وڏي، پر انکي اوهان ساڳي ڳالهه ڪري سمجهندا. ڪمپيوٽر پڻ ان کي ساڳي شيء سمجهندو آهي، خاص ڪري آءِ بي اير ڪمپيوٽر، جنهن متعلق هتي ذڪر ڪيو ويندو. MSX وغيره ڪمپيوٽر ننڍي ۽ وڏي اي بي سي جو فرق رکندا آهن، پر وڏا ڪمپيوٽر اهڙو ڪو به فرق نه رکندا آهن.

ڪمپيوٽر جي بنيادي ڪم ڪرڻ جي باري ۾ ڪافي تفصيل سان ڳالهه ٻولهه ٿي گذري، هاڻي ان موضوع کي ٿورو اڳتي وڌائجي. سڀ کان اول ڪمپيوٽر ۾ هيٺيون ٽي شيون اهم آهن.

1 ڪي بورڊ

2 وي ڊي يو

3 سي پي يو

ڪي بورڊ جنهن جي ذريعي اسين ڊيٽا ٽائپ ڪري ڪمپيوٽر جي مکيه حصي کي ڏيون ٿا، جنهن کي انپٽ (INPUT) سڏيو ويندو آهي. هي ٽائپ رائيزر جهڙو هوندو آهي، ان ۾ چند ڪيز (KEYS) وڌيڪ هونديون

جهڙي ميمري جي جاء Location تي اهو لکندو يا پڙهندو. ڊيٽا بس وري ميمري لوڪيشن ۽ مائڪروپروسيسر جي وچ ۾ ڊيٽا ڏين وٺڻ جو ڪم ڪندي آهي. ڪنٽرول بس وري مائڪروپروسيسر جي طرفان اهو ڏسڻ لاء استعمال ڪئي ويندي آهي ته آيا ڊيٽا صحيح هنڌ Location تي صحيح وقت تي لکي ۽ پڙهي ويئي يا نه.

مائڪروپروسيسر جون بسون تارن جي هڪ سيٽ تي مشتمل آهن. هيٺ ڏنل خاڪي ۾ مائڪروپروسيسر بائنري انگ 1000 يعني عام انگ 8 ايڊريس بس تي روانو ڪيو آهي. ڇاڪاڻ ته مائڪروپروسيسر آء سي اهو ڏسڻ گهري ٿي ته انهيءَ جاء Location تي ڇا لکيل آهي. جڏهن ڪنٽرول بس ڪي اها ڊيٽا پڙهن لاء سيٽ ڪيو وڃي ٿو ۽ ڊيٽا بس وري لوڪيشن 1000 تان اها ڊيٽا ڪڍي مائڪروپروسيسر ڏانهن رواني ڪري ٿي. اوهان ڏسندو ته ايڊريس بس تي جيڪو انگ لکيل آهي، سو آهي 1000 ۽ انهيءَ ايڊريس جي سامهون جيڪا ڊيٽا لکيل آهي سا آهي 0110. اها ويليو ڊيٽا بس تي مائڪروپروسيسر ڏانهن رواني ٿئي ٿي.

حقيقت ۾ مائڪروپروسيسر ڪابه معلومات حاصل ڪرڻ لاء ايڊريس بس جي تارن تي هڪ قسمر جي وولٽيج جو پيٽرن موڪلي ٿو. اها وولٽيج بلڪل ساڳي 0 ۽ 1 تي مشتمل هوندي آهي. 0 تي وولٽيج نه هئڻ جي برابر هوندي آهي ۽ 1 تي چار وولٽ تائين بجلي هوندي آهي. ٻين لفظن ۾ 0 لو وولٽ تي هوندو آهي ۽ 1 هاء وولٽ تي سيٽ ٿيل هوندو آهي. جڏهن گهربل وولٽيج سگنل ڪنٽرول بس تي موڪليو وڃي ٿو تڏهن ان سان مٿج ڪنڊر پيٽرن جيڪو ان لوڪيشن تي هوندو آهي، سو ڊيٽا ۾ ظاهر ٿيندو آهي. انهيءَ بعد اهو هڪ وائر جي ذريعي، اها ڊيٽا پڙهن جو چونڊو آهي ۽ اليڪٽرانڪس سوئچ ميمري جي انهيءَ لوڪيشن کي ٻي بس يعني ڊيٽا بس سان ملائي ڇڏيندو آهي. اهو 0 ۽ 1 جي پيٽرن جي صورت ۾ مائڪروپروسيسر تي پهچندو

ڊرائيو ۾ ڊسڪيٽ نه هئڻ سبب هو اهو نياپو Message لکندو آهي ته سسٽر ڊسڪيٽ، ڊرائيو اي ۾ وجهو ۽ ڪا به ڪي پريس ڪريو. جيڪڏهن ڪا ڊسڪيٽ پيل هجي، پر ان ۾ سسٽر پروگرام نه هجي ته هو وري تان سسٽر ڊسڪيٽ ٻڌائيندو ۽ ٻي ڊسڪيٽ وجهڻ لاء چونڊو. سسٽر مان مراد، آء بي اير ڪمپيوٽر جي لاء DOS يعني ڊسڪ آپريٽنگ سسٽم آهي، جنهن ۾ ٻه فائيل آء بي اير بايو I B M B I O ۽ ڪمانڊ ڪر COMMAND.COM هوندا آهن.


روم R O M کان علاوه ريم ريمڊم RAM يعني رينڊم ايڪسيس ميمري پڻ ڪمپيوٽر ۾ هوندي آهي، جنهن ۾ ڪمپيوٽر سسٽر ۽ ٻيا ڪم ڪار جا فائيل لوڊ ڪندو آهي. هيءَ ميمري ايسٽائين ڪم ڪندي آهي جيستائين ڪمپيوٽر هلندڙ هوندو. ڪمپيوٽر جي بند ٿيڻ سان هن ميمري جي سموري معلومات ختم ٿيو وڃي. ميمري جي معني آهي يادداشت. يادداشت ۽ ڪم جو ٽڪڙو لاء ڪمپيوٽر جون خوبيون آهن.

مائڪروپروسيسر ڪمپيوٽر ۾ هڪ بس جي اڏي وانگيان ڪم ڪري ٿي. بس جي اڏي تان مختلف هنڌن ڏانهن بسون وينديون آهن ۽ انهن جي آمدورفت کي ڪنٽرول ڪرڻ لاء هڪ آفيس هوندي آهي، بلڪل ساڳيو ڪم مائڪروپروسيسر ڪندي آهي. مائڪروپروسيسر جي بسن جا ٽي اهر رستا آهن، جن تي ٽي بسون هلن ٿيون. ايڊريس بس، ڊيٽا بس ۽ ڪنٽرول بس. جهڙي ريت بسون ماڻهن کي مرڪزي شهر کان ڪڍي مختلف هنڌن ڏانهن وينديون آهن ۽ وري واپس مرڪزي اڏي تي اينديون آهن. ساڳئي نموني ڪمپيوٽر جي مائڪروپروسيسر جون ٽي بسون معلومات کڻي وينديون آهن ۽ واپس آڻينديون آهن. اهي بسون تارن جا سيٽ آهن. ايڊريس بس جي ذريعي مائڪروپروسيسر اها سڃاڻپ ڪندو آهي ته

پنهنجي ضرورت مطابق ٺاهيندا آهن. ڪنهن کي گهريلو حساب ڪتاب لاءِ سافٽويئر ڪپي ته ڪنهن کي دڪان جو رجسٽر لکن لاءِ سافٽويئر ڪپي. ڪي ڪمپيوٽر هوٽل مينيجمينٽ لاءِ استعمال ڪندا آهن ته ڪي پنهنجي پارٽس جي واپار لاءِ ڪمپيوٽر استعمال ڪندا آهن. انهن مڙني ماڻهن کي الڳ الڳ نموني جو سافٽويئر ڪپي جيڪو پروگرامر ٺاهي ڏيندو آهي يا وري ڪمپيوٽر کي وندر طور استعمال ڪندڙ پاڻ اهڙا پروگرامر تيار ڪندا آهن.

پروگرامر تيار ڪرڻ لاءِ ظاهر آهي ته اسان کي ڪمپيوٽر کي ڪجهه هدايتون ڏيڻيون پونديون جيڪي، اسين ان وقت ڏيئي سگهنداسين جڏهن اسين ڪمپيوٽر جي زبان مان واقف هونداسين. ڪمپيوٽر جي اصل زبان ته آهي پڙي ۽ هڪ واري، جنهن جو ذڪر مٿي ٿي چڪو آهي. انهيءَ کي لو ليول زبان چئبو آهي. ڪمپيوٽر ٺاهيندڙن ۽ ڪجهه ٻين ادارن انهيءَ لو ليول زبان جي ذريعي ڪجهه ٻيون زبانون پڻ تيار ڪيون آهن، جن جا اڪثر لفظ انگريزي زبان سان ملندڙ جلندڙ آهن، انگري عار پروگرامر کي انهن زبانن ذريعي ڪمپيوٽر کي پنهنجو مطلب سمجهائڻ سولو ٿئي ٿو. انهن زبانن کي هاءِ ليول زبانون چيو وڃي ٿو. جيڪي آهن بيسڪ، ڪوبول، فورٽران، سي، پاسڪل وغيره وغيره.

آهي، جيڪو اهو معلوم ڪري وٺندو آهي ته انهيءَ لوڪيشن تي ڇا آهي.




مٿين مثال ۾ اسان چند تارون

ڏيکاريون آهن، پر اصل ۾ اهي تارون هر ڪمپيوٽر ۾ مختلف هونديون آهن. 8 بت جي ڪمپيوٽر ۾ اٽڪل 16 تارون هونديون آهن ۽ 16 بت جي ڪمپيوٽر ۾ لڳ ڀڳ 32 تارون هونديون آهن. 8 بت جو مطلب آهي ته اهو ڪمپيوٽر هڪ ئي وقت 8 سوئچن کي هلائي سگهي ٿو. 16 بت ساڳئي نموني 16 سوئچن کي هلائڻ جي اهليت رکي ٿو.

مٿي چائيل سمورن شين کي هارڊويئر Hardware سڏيو ويندو آهي. ان کان علاوه پرنٽر، مختلف ڪارڊ، موبير ۽ ٻيون ڪميونيڪيشن جون شيون هارڊويئر ۾ اچي وڃن ٿيون. ڊسڪيٽن ۾ جيڪي پروگرام هوندا آهن، سي سافٽ ويئر سڏبا آهن.

هارڊويئر مختلف ڪمپنيون تيار ڪنديون آهن، پر سافٽويئر مختلف ماڻهو



ميون جي پيداوار وڌائڻ جا بنيادي اصول

* محمد مثل جسڪاڻي *

ڊائريڪٽوريٽ پونا جي انگن اکرن موجب سنڌ ۾ پوک هيٺ ڪل ايراضي اٽڪل 47 لک ايڪڙ هئي، جن ۾ گاهه، پاجيون ۽ باغات اٽڪل پنج لک ايڪڙ ايراضيءَ ۾ پوکيل هئا (ايمپيڪر، 1927ع)

اڄڪلهه پڻ سنڌ جي تمدن زراعت تي قاصر آهي. هتي سنڌونديءَ جي ٻنهي ڪنارن تي اٽڪل 100 (هڪ سئو) مختلف اناج، دالين، پاجين، تيلي، بجن، گاهه، وڻون، ڪمند ۽ ميون وغيره جا فصل پوکجن ٿا، جن مان 20 کان به وڌيڪ صرف ميون وارا فصل پوکجن ٿا. 1981-82ع ۾ سنڌ جي جملي ايراضي 34497500 ايڪڙ هئي، جنهن مان پوک هيٺ 13835000 ايڪڙ ايراضي هئي، 1989-90ع وارن انگن اکرن موجب 208340 ايڪڙ ايراضيءَ ۾ صرف ميويدار فصل هئا.

آڳاٽي زماني ۾ زرعي تعليم جو ڪو به اهم ڪردار نه هو، پر هاڻ اعليٰ تعليم لاءِ يونيورسٽي سطح تائين تعليم جو انتظار آهي. وسيع پيماني تي زرعي توسيع ادارو سنڌ ۾ ڪم ڪري رهيو آهي. وڏي ڳالهه ته نت نئين ڪوجنائن لاءِ پنهنجو مٿ پان ادارو، زرعي تحقيق سنڌ، جديد زراعت لاڳو ڪرائڻ لاءِ پان پتوڙي رهيو آهي. نتيجي طور عام آبادگارن جي دلچسپي سببان اڄڪلهه زرعي اپٽ مان نه صرف پنهنجي خطي جون ضرورتون پوريون ڪيون پيون وڃن پر بيشمار ٻاهرين ملڪن ڏانهن پڻ زرعي پيداوار موڪلي، پرڏيهي ٺاڻو ڪمايو پيو وڃي. ان کان علاوه موجوده تحقيق مان اهو پڻ معلوم ٿي چڪو آهي ته دنيا جي گولي تي صرف سنڌ ئي اهڙو خطو آهي، جنهن ۾ دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ ٿيندڙ هر ٻوٽو، هتي به اُسري، نسري ۽ ڦل ڏئي سگهي ٿو. تنهنڪري ماضيءَ ۽ حال جي روشني ۾، مستقبل لاءِ اميد ڪري سگهجي ٿي ته هي سفر، جيڪو صدين کان جاري ۽ ساري آهي ۽ رهندو، تنهن مان اڃا به

جڳن کان سنڌ جي تمدن زراعت تي قاصر رهي آهي. تاريخ کان اڳ واري زماني ۾ سنڌونديءَ جي ڪنارن تي پوک ٿيندي هئي. موهن جي دڙي جي کوٽائي وارن آثارن مان به معلوم ٿو ٿئي ته هتي پنج هزار سال اڳ پوک ٿيندي هئي (محبوب علي جو ڪيو 1964). شاھ جو رسالو، جيڪو دنيا جي صف اول جي شاعر، شاھ عبداللطيف جي شاعري تي مشتمل آهي ۽ ان دور (اڄ کان ئي، ساڍا ٽي سئو ورهيه اڳ واري زماني) جي مستند تاريخ پڻ، تنهن ۾ سر مارئي، سر سارنگ ۽ ٻين سرن جا هجڻ شعر (بيت) پڻ سنڌ ۾ سڌريل پوک جو ڏس ڏين ٿا.

ميوا، مڇر، ماکيون، سڀڪا چڪن چس، ماڙيءَ ۽ هيٺ مَس، ملير ويندڻ مارئي.

(شاھ)

هڪ تجربڪار انگريز فوجي آفيسر

هينري پائنجر، 1809 ۽ 1821ع ۾ سنڌ جو دورو ڪيو هو، هن ڄاڻايو آهي ته سنڌ ۾ ٻين ميون کانسواءِ ڪيلي، هندائن، گدرن ۽ ونگن سان به ماڻهن جو واهيو هو (ڇهلائي، 1968ع). هڪ ٻئي انگريز سياح ڊيل هوسٽ سنڌ ۾ چڱي انداز ۾ پيدا ٿيندڙ ميون مان انب، پير، توت، ڊاڪ، ليم، نارنگين، ترنجن، گدامڙيءَ ۽ ڄمونءَ جو احوال لکيو آهي (ڊيل هوسٽ 1832ع). ساڳيءَ طرح اليٽ ۽ ڊئوس 1871ع ۾ لکن ٿا ته ”سنڌ ۾ ڪيترن ئي قسمن جا ميوا آهن، جن مان انب ۽ ڏاڙهون نهايت ئي سٺا ۽ لذت آھن.“

جڏهن 1843ع ۾ انگريزن سنڌ والاري، تڏهن پوک هيٺ جملي ايراضي ٻارهن لک ايڪڙ هئي. پهريون ڀيرو 1883-86ع ۾ چڱيءَ طرح جاچ پڙتال ڪري انگ اکر ڪڍ ڪيا ويا، جنهن موجب سنڌ ۾ پوک هيٺ ڪل ايراضي چوڏهن لک ستر هزار ايڪڙ هئي (ڇهلائي 1968ع). 1924-25ع ۾ جڏهن سنڌ بمبئي پريزيڊنسي سان شامل هئي، تڏهن زرعي

جوڳا فائدا مائي سگهيا.

سائير! سدائين ڪرين، مٿي سنڌ سگار،
دوست! مٺا دلدار! عالم سڀ آباد ڪرين.

(شاه)

جيئن ته اسان کي اڃا به اڳيڙو ٿيڻو آهي، اڃا به ڪجهه حاصل ڪرڻو آهي؛ تنهنڪري اهو نهايت ئي ضروري آهي ته اسان مستقل مزاجيءَ سان قدر پٺيان قدر، اڳتي وڌندا هلون ته جيئن اڳيڙا ٿي سگهون، ڪجهه مائي سگهون. ساڳئي سفر ۾ پاڻڪي به همسفر پائيندي باغات ۾ دلچسپي رکندڙ پائرن لاءِ، ميون جي پيدلوار وڌائڻ جا بنيادي اصول پيش ڪجن ٿا ۽ اميد ته لاپ پلڻ پوندو.

عام طور ڏٺو ويو آهي ته، اڪثر آبادگار باغ لڳائڻ کانپوءِ، باغ جي صحيح سار سنڀال ڪونه ٿا لهن. جنهنڪري باغباني جي بنيادي اصولن کي نظرانداز ڪرڻ سببان وڻ ڪمزور يا جيتن ۽ بيمارين جي حملي ۾ وڙجي وڃن ٿا. نتيجي طور گهريل پيدلوار (۽ آمدني) نه ملن ڪري، آبادگار دل برداشتہ ٿي ويندا آهن. اهڙيءَ حالت ۾ پنهنجي وڏي جو، نه ويڃ نه طبيب وانگر سندن ئي سستي يا شايد ان جائگي کين ئي سامهون اچي ٿي، ڇيهو رسائي ٿي. حالانڪه ”جهڙي پوک پوکبي، تهڙي لڻبي“ وانگر، جيڪڏهن هيٺ ڄاڻايل بنيادي پر نهايت ئي اهم اصولن کي تيارن ۾ رکي، کين عمل ۾ لاڳو ڪبو، ته ان ۾ هوش ڪا ناهي جو، اندازي کان به وڌيڪ فائدا نه ٿئي.

1 - صفائي

جيئن انساني صحت جي برقراريءَ لاءِ صفائي ٿي وڌيڪ تيارن ڏنو وڃي ٿو، تيئن باغن ۾ پڻ بهترين صفائي جو اهم ڪارڻ نهايت ئي ضروري آهي. جيڪڏهن باغ صاف هوندا يعني گند ڪا به آڇا هوندا ۽ منجهن ٻين ٻارن ۽ نالن جو بهتر نظر هوندو ته هيٺيان فائدا ٿيندا.

* باغن ۾ صفائي هجڻ جي صورت ۾، فصل جو فصل ۽ تفريح گاهه جي

تفريح گاهه (جيڪا پن انسان جي لاءِ فائديمند ۽ اسان جي ماحول ۾ گهريل آهي) ٿي پوندي.

* باغن ۾ گند گاهه جي ٻوٽن ۽ پٺي هڪ ڪچري جي موجودگيءَ سببان جيتن ۽ بيمارين کي وڌڻ ويجهڻ ۾ مدد ملي ٿي؛ جڏهن ته صفائي جي صورت ۾ سندن حملي جا امڪان ڪي قدر گهٽ آهن.

* پاڻي، پاڻ، زرعي دوائن جي استعمال، لابياري (پٽ، چن) مطلب ته هر ڪم ڪار ڪرڻ ۾ سولائي ٿئي ٿي.

* باغ لاءِ مهيا ڪيل پاڻي ۽ پاڻ وغيره صرف باغ وارن گهريل ٻوٽن لاءِ ئي استعمال ٿيندو، جنهن ۾ ٻوٽن گند گاهه وارا ٻوٽا به پاڻي پائيل ٿيندا آهن.

* صفائي نه هجڻ جي صورت ۾ 15 کان 20 سيڪڙو پيدلوار گهٽ لهندي.

2 - هر ڦار يا گڏ وغيره

گند گاهه وارن ٻوٽن جي خاتمي ۽ ٻوٽن جي پاڙن تائين مختلف پاڻ رسائڻ ۾ سولائي لاءِ، هر ڦار يا گڏ وغيره ڪڍي وڃي ٿي. هر ڦار يا گڏ وغيره ڪڍڻ وقت اهو خيال رکجي ته جيئن ٻوٽن جون پاڙون ڪپڙن يا زخمي ٿيڻ کان محفوظ رهن، ڇاڪاڻ ته پاڙن جي ڪپڙن يا زخمي ٿيڻ جي صورت ۾ ٻوٽن تي زميني جراثيمن، جيتن جڻن ۽ ڪيڙين وغيره جو حملو ٿيڻ سان گڏوگڏ وڻن جي سڪڻ جو به انديشو رهي ٿو.

3 - خوراڪي جزن جو

استعمال

جيئن انسان توڙي حيوان ساهوارا آهن ۽ کين جياپي لاءِ کات خوراڪ گهريل هوندي آهي؛ تيئن ٻوٽا، وڻن ۾ پڻ ساهوارا آهن، ۽ هنن کي به جياپي لاءِ کات خوراڪ جي ضرورت رهي ٿي. ٻوٽن ۽ وڻن جي خوراڪ ۾ پاڻي، مختلف خوراڪي جزا (جيڪي پاڻ جي صورت ۾ هٿرادو طريقي سان مهيا ڪيا وڃن ٿا)، هوا ۽ روشني وغيره اچي وڃن ٿا.

ٻڌي وڃي تڏهن.

* ميوو پٽن کانپوءِ ون ڪمزور (ٽڪل ۽ ساٿا) ٿي وڃن ٿا، ان وقت.
ڪنهن زرعي ماهر جي صلاح و مشوري سان، باغ جي گهرج آهر، مناسب قسر وارو پاڻ ڏين گهرجي. پاڻ جو في ٻوٽي جي حساب سان مقدار، باغ جي جنس خواهه قسر آهر، سندس عمر جي حساب سان گهٽ وڌ ٿي سگهي ٿو. پر پاڻ ڏين کانپوءِ جلدئي پاڻي ڏين گهرجي، ته جيئن هو (پاڻ) پاڻي ذريعي ڳري، ٻوٽي جي وقتائتي خوراڪ ٿي سگهي. جلدئي پاڻي نه ڏين جي صورت ۾ فائدو ته پنهنجي جاءِ تي رهيو، پر نقصان به ٿي سگهي ٿو.

(ت) هوا ۽ روشني

ٻوٽن جي خوراڪ ۾ هوا ۽ روشني به خاص اهميت جي حامل آهن، سندن اهميت جو اندازو ان مان به لڳائي سگهجي ٿو ته هر باغ لاءِ ٻوٽي کان ٻوٽي جي وچ وارو فاصلو مختلف رکيو وڃي ٿو. مثال طور ڪيلي لاءِ 8x8، چيڪو لاءِ 30x30 يا وري انب لاءِ ڪي جنسون 35x35 ته ڪي وري 40x40 فوٽن جي فاصلي تي لڳايون وڃن ٿيون.

ٻوٽن جو ٻوٽن ۾ ۽ قطارن جو قطارن ۾ ايترو فاصلو رکڻ گهرجي جو ٻوٽا (باغ) عمر ۾ پل ته 100 (هڪ سئو سال) جا ٿي وڃن پر ڪنهن به ٻوٽي جا پن، ٻئي ٻوٽي تائين نه رسي سگهن. ان کان علاوه مناسب چانگ ذريعي، ٻوٽي جي بيهڪ اهڙي بيهارجي جو تقريبن هر پن کي هوا ۽ روشني قدرتي طور آساني سان لڳي سگهي.

باغن ۾ ٻوٽن کي صحيح نموني هوا ۽ روشني پهچندي ته:

* سندن ڦوٽهڙو صحيح ٿيندو.
* منجهن گل، ٻور (ٻوڏ) سٺي نموني، جهجهي مقدار ۾ نڪرندا.
* گهاٽن يا گهڻن ڇڏن باغن جي پيٽ ۾، صحيح وچوٽي تي لڳايل ٻوٽن وارن باغن جي پيداوار وڌيڪ لهي ٿي.
* جيئن ۽ بيمارين جي حملي کان به

(الف) پاڻي

باغن ۾ وقت سر پاڻي ڏين سان پيداوار وڌيڪ لهي ٿي، تنهنڪري جيئن ئي هيٺيون نشانينون نمودار ٿين ته يڪدر ٻوٽن/وٽن کي پاڻي ڏجي.
* ٻوٽن/وٽن جي چوٽيءَ وارين شاخن جا پن ٿورا به ڪومايل نظر اچن ته:
* ٻور جهلن وقت (ٻوڏ ٿين وقت) پاڻي بند ڪجي پر جيئن ئي ميوو ڏان ٻڌي ته:
* ميوو ڀڄڻ واري عمر کي ويجهو هجي ته ضرورت آهر، هلڪو پاڻي ڏجي، وڌيڪ پاڻي ڏين سان ميوو ڦڪو ۽ بيسوانو ٿيندو.

* عام طور تيار باغن ۾ لونهاري دوران هفتيوار ۽ سياري ۾ هر ٻئي هفتي پاڻي ڏين گهرجي.

(ب) پاڻ

پاڻيءَ کانپوءِ پاڻ به مکيه خوراڪ آهي، جيڪڏهن پاڻي وانگر پاڻ به صحيح وقت تي، مناسب مقدار سان استعمال ڪبو ته:
* باغ صحتمند رهندا.
* هميشه وڌيڪ پيداوار ڏيندا رهندا.

* باغن ۾ جيئن ۽ بيمارين خلاف قوت مدافعت وڌندي.
* نئون ڦوٽهڙو ۽ ٻور (گل وغيره) وڌيڪ نڪرندو وغيره وغيره.


باغن جو وقت بوقت جائزو وٺڻ ذريعي، باغ جي صورتحال کي مدنظر رکندي، منجهس گهريل خوراڪي جزن (نائٽروجن، فاسفورس، پوٽاش وغيره جي پورائي لاءِ ڪيميائي پاڻ، وٽان جو پاڻ يا ساڻو پاڻ ڏين ذريعي) جو پورائو بخوبي ڪري سگهجي ٿو. عام طور هيٺ ڄاڻايل وقتن (وقت) تي پاڻ ڏين نهايت ئي ضروري آهي:

* باغن مان وڌيڪ مقدار ۾ گل وٺڻ (ٻور ڪيرائڻ) ۽ ٻور کي ڇڻڻ کان بچائڻ لاءِ ٻوڏ وقت.

* ميوي جي بهتر نشوونما خاطر، سندس سٺي واڌ ويجهه لاءِ، جڏهن ميوو ڏان

(صحيح وچوٽي تي لڳايل ٻوٽن وارن باغن ۾)
بچاءُ ٿئي ٿو.

تہ اتي گرمي توڙي سردي ايتري تہ گھڻي ٿئي
ٿي جو گيلو برداشت ڪونہ ٿو ڪري سگهي.



4. گرمي، سردي، تيز هوائن ۽ برسات کان بچاءُ

گرمي، سردي، تيز هوائون يا
برساتون ويچاري انسان جي وس کان ٻاهر
آهن. هنن جو وڌڻ، گھٽجڻ يا هميشه پورو
پنو رهن تہ رب سائين جي وس آهي. پر
جيئن تہ انسان کي خدا اهڙو ڪيو آهي
جو هو رب جي رضا هيٺ، پنهنجي عقل
وسيلي، پنهنجي لاءِ گھڻو ڪجهه ڪري سگھن
جي اهل آهي ۽ ڪري بہ سگھي ٿو. ان جو
اندازو ان مان بہ لڳائي سگھجي ٿو تہ
جيڪب آباد ۾ ڪيلا ڪونہ ٿا پوکجن، ڇاڪاڻ

ساڳئي نموني سامونڊي ڪناري کي گھڻو
ويجهو انب ڪونہ ٿا لڳايا وڃن. ان ڪري جو
تيز هوائن ڪري وڻن ٽٽن جو انديشو وڌيڪ
هوندو آهي. موسر ۾ هميشه گھر وڌيڪ
رهن ڪري بيمارين ۽ جيتن جو حملو وڌيڪ
ٿئي ٿو. بهرحال، هنن قدرتي آفتن کان بچاءُ
لاءِ ضروري آهي تہ:

• جيڪو ميوو جنهن علائقي لاءِ
سفارش ڪيو ويو هجي، سوئي ان علائقي ۾
لڳائڻ گھرجي.

• گرمي جي ڪري تيار ميوو جلدي
خراب ٿيندو آهي، لڪ (گرر هوا) جي ڪري
ناز ڪسر جا ٻوٽا، وڻ يا وڻن جون ٺاريون

مان گهڻو ميوو حاصل ڪرڻ لاءِ خاص بيهڪ واري شڪل/چٽ ٺاهڻ لاءِ.

• چانگ ذريعي وڻن جي اهڙي ترتيب بيهارڻ جو هر هڪ ميوو کي چڱيءَ طرح روشني، اُس يا هوا ملي سگهي ته جيئن سندن واڌ، رنگ روپ ۽ ٻيون خاصيتون نمايان طور گهربل صورت ۾ ملي سگهن.

• وڻن ۾ گهڻو ۽ سٺو پور ۽ ميوو لڳرائڻ ۽ ميوو جي سٺي واڌ ويجهه، سهڻو رنگ ۽ بيهڪ بيهارڻ خاطر موافق حالتون پيدا ڪرڻ لاءِ مثلاً ڦاروا ۽ پير.

• تيار وڻن ۾ ميوو پيدا ڪرائڻ لاءِ مثلاً سياري ۾ ننڍن (سنڌي) صوفن جا پن پٽڻ.

• چانگ ذريعي وڻن ۾ جيئن ۽ بيمارين جي حملي واري انديشي کي گهٽائڻ لاءِ، چاڪاڻ ته گهٽائڻ وڻن ۾ جيئن ۽ بيمارين جو حملو وڌي ٿو.

• چانگ ذريعي بيمار ۽ سڪل ٽاريون ڪپي، وڻن کي سوڙهي ۽ ڏي وارين بيمارين (Anthracnose & Canker) کان بچائڻ لاءِ. چانگ ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته ڪنهن تجربڪار ڄاڻو ماڻهو کان يا ان سان صلاح ڪجي ته جيئن وڻن ۾ ميوو ڏيندڙ ٽارين جي اجائي ۽ فضول چانگ کان بچاءُ ٿي سگهي، مثلاً اٺين ۾ بنا سوچ ويچار جي چانگ ڪرڻ سان ميويدار ٽاريون ڪپجي ويون ته سڄا سارا ٽي سال ميوو ڪونه لڳندو.

6 - اضافي پڇا ڪپڻ

خصوصاً ڪيلي جي فصل مان سٺو ۽ مرضيءَ آهر ميوو وٺڻ لاءِ اضافي يا ان گهربل پڇا ڪپڻ گهرجن، ته جيئن لاڳيتو فصل ملندو رهي. ڪجين جي پاڙ ۾ ڦٽندڙ پڇا، جيڪڏهن بچ لاءِ گهربل نه هجن ته اهي به وڍڻ گهرجن.

7. باغن ۾ خال پوڻ

باغن ۾ تيز هوائن ذريعي وڻن ڪري/پڇي پوڻ يا بيمارين جي حملي جي صورت ۾ وڻن سڪي وڃڻ کانپوءِ خال ٿي ويندا آهن، اهڙا خال، نيون چڪيون لڳائي پري ڇڏجن، ته ته آهستي آهستي وڻن جو تعداد گهٽجي وڃڻ ڪري پيدائڻ به گهٽ

مري وڃن ٿيون، تنهنڪري سندن بچاءُ لاءِ پاڻي جلدي جلدي استعمال ڪجي ۽ ميوو کي پنن سان ڍڪڻ گهرجي. مثال طور ڪيلي جي ڦرين (چڱي) کي چوٽيءَ وارن پنن جي مدد سان ڍڪڻ.

• سياري ۾ گهڻي ٿڌ توڙي پارو پوڻ جي صورت ۾ ٻوٽن ۽ وڻن کي گهڻو نقصان ٿئي ٿو. نوان نڪتل گئونچ، پن ٽاريون يا ميوو سڙي ويندو آهي، تنهنڪري بچاءُ لاءِ باغ ۾ پاڻي جي جهجهي استعمال ڪرڻ سان گڏوگڏ وڌيڪ احتياط خاطر، مناسب فاصلي تي دونهون ڪرڻ گهرجي. ننڍن ٻوٽن کي ٿڌن، تئونرين ۽ ڪڪائين جهوپڙين ذريعي ڍڪڻ گهرجي، جن قسمن جو ميوو سردي (ٿڌ ۽ پاري) سببان خراب ٿيندو هجي، تن کي اهڙي نموني پالجي/تاتجي، جو ميوو سرديءَ کان اڳ تيار ٿي بازار پهچي وڃي، مثلاً ڪيلو.

• تيز هوائن سببان وڻن جا پن ڦاٽي ۽ چٽي ويندا آهن. تيز هوائن توڙي برساتن ۾ ميوو چٽي وڃي ٿو ۽ ٿار/ڌار پڇي پوندا آهن، تنهنڪري باغ جي چنوطرف هوا جي روڪ لاءِ ڊگهن، گهٽن، مضبوط ۽ سدا بهار وڻن جون قطارون پوکڻ گهرجن. ٽالهي، نر، بیدمشڪ وغيره باغ لاءِ تيز هوائن کان سٺو بچاءُ ڪن ٿا.

5 - چانگ ڪرڻ

وڻن جي چانگ مان هونئن ته ڪوڙ سارا فائدا ٿيندا آهن پر خاص ڪري هيٺ ڄاڻايل سببن ۽ فائدي جي ڪري چانگ ڪڍي ويندي آهي.

• وڻن جا مضبوط ڌار ۽ شاخون پيدا ڪرڻ لاءِ ته جيئن ميوو لڳڻ کانپوءِ وڌندڙ وزن يا تيز هوائن کي برداشت ڪري سگهن.

• وڻن جي اجائي ۽ بي فائدي پڪيڙ کي روڪڻ لاءِ.

• وڻن کي خلاصو ۽ هوادار رکڻ لاءِ ته جيئن روشني ۽ هوا وغيره چڱي طرح هر شاخ تائين پهچي سگهي.

• پنهنجي مرضيءَ آهر وڻن کي گهربل شڪل شبيهه ۾ بيهارڻ لاءِ مثلاً اٺين

* - گڏيل پوک

نئون باغ جيستائين وڌي ويجهي، پڪڙجي، تيستائين زمين ۾ گڏيل پوک طور ٻيا فصل به پوکي سگهجن ٿا بلڪه پوکيا وڃن ٿا مثلاً انبن جي باغن ۾ ڪيلا، ڪنگ، يا ڪنهن به باغ ۾ ڪو به فصل پوکڻ، باغن ۾ اهڙي گڏيل پوک ڪرڻ سان اضافي فصلن مان اضافي پيداوار ملي ٿي، پر ان سلسلي ۾ به وڏي احتياط جي ضرورت آهي، مثال طور، انبن جو نئون باغ لڳائڻ کانپوءِ ڪيلا، ڪمند يا ڪو به فصل، وڻن کي ويجهو هوندو ته وڻ رڳو ڊگها ٿيندا ويندا ۽ سندن پڪيڙ بريءَ طرح متاثر ٿئي ٿي، جنهنڪري ڪوڙ سارا نقصان ٿين ٿا. ان کان علاوه گڏيل پوک لاءِ باغ جي قسر آهر اهڙا فصل چونڊجن جو انهن فصلن ذريعي جيت ۽ بيماريون باغ کي نقصان نه رسائين مثال طور:- انبن جي باغ ۾ پينڊيون يا واڱڻ وغيره پوکبا ته پينڊين ۽ واڱڻن تي حملو ڪندڙ جيت وڌندا ويجهندا ۽ اهي نه صرف هنن بلڪه انبن کي به نقصان رسائيندا. بهرحال، گڏيل پوک ڪرڻ کان اڳ هيٺ ڄاڻايل ڳالهون ڌيان ۾ رکڻ گهرجن.

* باغ واري پوٽي يا وڻ کان مناسب وٽي تي پوک ڪجي.
* ميوو ختر ٿيڻ کانپوءِ جلدي گڏيل پوک ڪجي پر پوک کان اڳ گڏيل پوک وارا فصل ختر ڪري ڇڏجن.
* باغ ۾ اندر يا باغ جي ڀر پاسي اهڙا فصل نه پوکجي، جن جي ڪري جيت ۽ بيماريون وڌن ۽ نقصان پهچائين.
9- جيتن ۽ بيمارين کان بچاءُ :-

مٿين اصولن تي عمل ڪرڻ سان ڪي قدر بچاءُ رهندو يا زرعي ماهر سان صلاح ڪري ڦهاريو ڪجي. عام طور ڏٺو ويو آهي ته مٿي ڄاڻايل ڳالهين کي نظر انداز ڪري، بنا ڪنهن سوچ ويچار جي، لاشعوري طور باغن کي هڪ دفعو لڳائڻ/پوکڻ کانپوءِ، "بانهن سيراندي" ڏئي، ويهي فصل ملڻ/پيداوار لهن جو انتظار ڪبو آهي، اهو رجحان نهايت ئي بي اصولو ۽ "پنهنجي پير تي پاڻ ڪهاڙو هڻڻ" جي برابر آهي، بهتري ان ۾ آهي ته هر طرح سان، هر لحاظ کان، باغ جي هر پهلوءَ تي سوچجي، ويچارجي ۽ وڌيڪ پيداوار وڻن جا جتن ڪجن.

MEHRAN

COMMUNICATION

For quality composing
&

Printing

Contact: 20089, 20729.

Goods Naka Hyderabad.

زمين جي چڪاس جو ضروري آهي؟

جيڪڏهن اسين زراعت کي وڌ ۾ وڌ ترقي ڏيون، پنهنجي زمينن کي سڌاريون ته جيڪر اسان کي پنهنجي درآمدي ضرورت لاءِ ڌارين آڏو موٽڻو نه پوي.

ويچاري آبادگار لاءِ پاڻيءَ جي قلت پڻ مسئلو آهي ۽ هن هنڌن تي ان جي گهٽائي پڻ نوان مسئلا پيدا ڪريو ڇڏي. ٻنهي صورتن ۾ آبادگار جي معاشي زندگي متاثر ٿئي ٿي. پاڻيءَ جي گهٽائيءَ جي ڪري سر پيدا ٿئي ٿي ۽ زمين جي مٿين پاڻي جي سطح وڌي وڃي ٿي، انڪري زمين هيٺ لاڳيتو پاڻي بيٺن ڪري هڪ سخت تهه ٺهي ٿو پوي، جيڪو مٿين پاڻي کي هيٺ وڃڻ نٿو ڏئي. آهستي آهستي اهو سخت تهه مٿي ٿيندو ٿو وڃي ۽ پاڻيءَ جي مٿي ٿيڻ سان پاڻيءَ سان گڏ لون جيڪي زمين مان پاڻيءَ ۾ گڏجي وڃن ٿا سي پڻ مٿي اچي وڃن ٿا ۽ زمين کي ڪلائو ڪري ٿا ڇڏين. اهڙي زمين جو علاج ڪرائڻ تمام ضروري آهي. ڇو ته اهڙي زمين جي پيدائش جي صلاحيت تمام گهٽجي وڃي ٿي.

جن زمينن جو مٿيون تهه سوڊير وارن لوڻن جي واڌ جي ڪري سخت ٿي وڃي ٿو، ان جو علاج ٻُھ ۽ مال جي پاڻ جي ذريعي ڪري سگهجي ٿو. جيتوڻيڪ ٻُھ مال جي چاري طور استعمال ٿئي ٿو ۽ ان کي زمين ۾ استعمال ڪرڻ ٿورو مهانگو ته پوندو، پر زمين سڌري پوندي. زمين جي جوڙجڪ ۾ تبديلي ايندي ۽ ان جي سختي ختم ٿي ويندي، ۽ پاڻي سولائيءَ سان هيٺ وهي زمين اندر هليو ويندو، انڪري پاڻي پاڻ سان گڏ پاڻيءَ ۾ حل ٿيندڙ لون کڻي ويندو ۽ زمين جو پوک هيٺ ايندڙ حصو ڪلر کان آڄو ٿي پوندو.

ٻُھ جو خرچ ناڪابل برداشت هجي ته ان صورت ۾ زمين کي بنا پوک جي رهڻ نه ڏنو وڃي. فصل پڻ وار ڦير ڪري پوکڻ گهرجن. هر ٽي سال برسير يا جئتر ضرور

جهڙيءَ طرح انسان بيمار ٿئي ٿو ته ان جي علاج جو جوڳو اپاءُ ڪيو وڃي ٿو. اهڙيءَ ريت جديد دور ۾ زمين جو پڻ علاج ڪيو وڃي ٿو. اڄڪلهه اسين فصل کي بهتر کان بهتر پيدوار ڏين لاءِ ڪيميائي پان استعمال ڪريون ٿا. زمين ڇاڪاڻ ته هر هنڌ هڪجهڙي ناهي پوءِ به اسين ان ۾ ڪيميائي پان ساڳيو ساڳئي نموني استعمال ڪندا رهون ٿا. اسانجو اهو عمل، اسانجي زمين کي بيمار بنائي ٿو وڃي.

اسانجي زرعي پيدوار ۾ تمام گهڻي ڪمي اچي ويئي آهي. تازو ڊرپ (DRIP) اداري جي 1989ع جي رپورٽ مطابق ڏنل انگن اکرن مطابق ڪنگ جي سراسري پيدائش 1881 ڪلو گرامر في هيڪٽر ٿي هئي، جڏهن ته زمين جي صلاحيت مطابق 6400 ڪلو گرامر في هيڪٽر ٿيڻ کپندي هئي. ڇانورن جي پيدوار 1567 ڪلو گرامر في هيڪٽر آهي، جڏهن ته اسانجي زمينن جي صلاحيت 5200 ڪلو گرامر في هيڪٽر پيدا ڪرڻ جيتر آهي.

مٿيان انگ اکر سال 1989ع جا آهن، ان بعد زمينون وڌيڪ سر ۽ ڪلر جو شڪار ٿيون آهن، پيدوار اڃا به گهڻي گهٽ ٿي آهي. اها پيدوار ڪوٽ انڪري نظر نٿي اچي جو انهيءَ وچ ۾ نون سٽريل بجن جو استعمال عام ٿيو آهي، جن پيدوار ۾ وڌائڻ ۾ مدد ڏني آهي. انڪري اهو ضروري آهي ته زمين جي چڪاس ڪرائي وڃي ۽ زرعي ماهرن کان ان زمين کي سڌارڻ لاءِ مشورو ڪيو وڃي.

سنڌ جي زمين زرعي پيدائش جي لحاظ کان دنيا جي بهترين زمينن مان هڪ آهي. هن جي پيدوار جي صلاحيت کان مڪمل فائدو حاصل ڪيو وڃي ته زرعي پيدوار اسانجي ضرورت کان به وڌيڪ ٿي پوي.

اڄ به پاڪستاني برآمدات جو ٻه ڀاڱي ٽيون حصو زراعت سان وابسته آهي،

باغ سر ۽ ڪلر جو شڪار ٿي برباد نه ٿي وڃن.

ڊرپ کان علاوه زمين جي چڪاس جي لاءِ حڪومت هر ضلعي ۾ انتظار ڪيو آهي. سکر، شڪارپور، خيرپور، ٺوڪري، حيدرآباد، بدين، دادو، ميرپورخاص ۽ ٺٽو ۾ مٽي چڪاس ڪرڻ جا آفيسر موجود آهن. جيڪي زميندارن جي سهوليت جي لاءِ رکيا ويا آهن. اها ٻي ڳالهه آهي ته انهن ۾ ڪٿي ڪٿي چڪاس جو سامان ڪونه هوندو آهي. جيئن ميرپورخاص جو قروت فارم، جتي مٽي چڪاسن جو شعبو پڻ آهي پر اتي سامان نه هجڻ جي شڪايت آهي. اتي هر ڪنڊڙ ڪيمسٽ ڪجهه بهانن بعد جڏهن هلندو آهي تڏهن لاتعداد ڪڏا ڪوٽائي ڪاٽيدار ڪي ٻيهر زمين چڪاس ڪرائڻ کان توبه ڪرائي ڇڏيندو آهي. هو جهڙي نموني چڪاس تي هلڻ لاءِ ڪافي چڪر لڳرائيندو آهي لهرڙيءَ طرح هو رزلٽ به ڪافي لڳ ڀڳ سان ڏيندو آهي.

سندس چون آهي ته چڪاس جو سامان نه هجڻ ڪري ڪيس مٽيءَ جا سيمپل ٻاهر موڪلڻا پون ٿا انگري دير ٿيو وڃي. ان کان علاوه وٽس آگر پڻ ڪونهي، انگري ڪافي تعداد ۾ وڏيون وڏيون ڪڏون ڪوٽيون پون ٿيون، جنهن ڪري بيٺل فصل پڻ ضايع ٿئي ٿو ۽ زميندار ڪي هاري ۽ مزور پڻ ڪافي مقدار ۾ گهريل هوندا آهن، جا ڳالهه پڻ نقصان جو باعث بڻجي ٿي. انگري جڏهن به زمين چڪاس ڪرائي وڃي تڏهن اهو ضرور ڏسجي ته اتي جي لائبريري ۾ گهريل سامان ۽ چڪاسن جي سهوليت موجود آهي يا نه؟ نه هجڻ جي صورت ۾ ٽنڊي ڄام ۾ زمين جي چڪاس ڪرڻ جي هڪ گهٽ تيار ڪئي ويئي آهي سا وٺي پاڻ زمين چڪاس ڪجي ته بهتر ٿيندو. بنا سازو سامان جي ماهرن کان چڪاس ڪرائڻ ۾ رڳو وقت ۽ پئسي جو زيان ٿيندو باقي ٻيو ڪو به فائدو نه ٿيندو.

سسٽي اگهه ۾ پرزا وٺڻ جو ڪوپن

نالو:-

ايڊريس:-

مون ڄاڻ جو پهريون ڪتاب اوندهه ۾ روشني
کان خريد ڪيو آهي. جنهن لاءِ مونکي سرڪٽ جا پرزا گهريل آهن، جن
جي قيمت نقد -/25 روپيا هن سان شامل آهي. مون کي پرزا 15
ڏينهن اندر موڪلي ڏيندا.